

Rapport d'investigation événement numéro : 2027



Événement : Débordement pump-pit et containers

Type d'événement : Non-conformité

Date : 26/10/22

Secteur : Autres Zones

1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s) immédiate(s)
- Traitement médical des victimes

2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

3. Plan d'actions

Description de l'événement :

Date et heure de l'événement : Le 26/10/22 à 06:30

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : Autres Zones

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Non applicable

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

Le pump-pit aval (2ème open top) a débordé ce matin, vers 6h30, suite à une grosse pluie. La situation est revenue à la normale vers 7h15.



Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Environnement

Victime(s) : Non


Gravité réelle : Modérée

Gravité potentielle : Sérieux

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) 

Mobilisation des équipes sur place, contrôle des équipements de pompage, démarrage de la sykes.

Contact d'un contractant pour réaliser des petits travaux de GDE afin de dévier les ruissellements de pluie hors de la zone de collecte & pompage.



Plan d'actions

Date de création	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat
03/11/2022	De l'eau de ruissellement de la zone (route et colline) termine dans le bassin naturel en aval du PND-003	Modification des descentes d'eau derrière le GE 110kVA et derrière le nouvel ESR.	18/11/2022	Clôturé
03/11/2022	Non démarrage de la PPM-021 (le groupe démarrait bien)	Contrôle et Modification du code + test	04/11/2022	Clôturé
03/11/2022	pompe PPM-013 non fonctionnelle	révision pompe et nouveau test	04/11/2022	Clôturé