

VILLE DE NOUMEA

DIAGNOSTIC DES HYDRANTS

Mise à jour : 30/03/2023

Conformité : Oui

ID	2407	ADRESSE :	QUARTIER :
DSIS	0	27 rue des Frères TERRASSON	DUCOS
APIC	HY-NEA-21936		

Coordonnées GPS	X: 443123.27	Y: 217641.51
-----------------	--------------	--------------

CARACTERISTIQUES DE L'HYDRANT

Type	Poteau incendie	Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE	Année de pose	2023
Coffre	O	Renversable	Oui	Nombre de sorties		3	
Ø hydrant	100	Ø sortie principale	100	Ø sortie secondaire		65	

IMPLANTATION DE L'HYDRANT

Protection	Oui	Moyen	Arceaux	Distance	Adaptée
Orientation par rapport à la chaussée		Adaptée			
Accessibilité	Satisfaisant	Hauteur des bouches	Adaptée	Socle béton	Oui

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DE L'HYDRANT

Réservoir de charge	DUCOS	Type de réseau	DISTGRAV
Ø canalisation	100	Ø branchement	100
		Type canalisation	FO_DUCTI

MESURES DE DEBIT/PRESSION SUR L'HYDRANT

P à Q nul	5.50 bars	Date de l'inspection	30/03/2023
P à Q nominal	1.00 bars	Conformité de la mesure	Oui
Débit maximum	65 m³/h	Remarques	RAS
Débit à 1 bar	60 m³/h		

INSPECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HYDRANT

Dégagement autour de l'hydrant	Satisfaisant	Dégagement au dessus de l'hydrant	Satisfaisant
Etat de la protection	Satisfaisant	Accessibilité hydrant	Satisfaisant
Présence vanne réseau	Oui	Accessibilité vanne réseau	Satisfaisant
Manoeuvrabilité vanne réseau	Satisfaisant	Etanchéité vanne réseau	Satisfaisant

INSPECTION DE L'ETAT DE L'HYDRANT

Etat du coffre	Satisfaisant	Etat peinture	Satisfaisant
Etat fermeture du coffre	Satisfaisant	Lisibilité numérotation	Non concerné
Etat bouchon principal	Satisfaisant	Etat bouchon secondaire	Satisfaisant
Manoeuvrabilité hydrant	Satisfaisant	Etanchéité du clapet	Satisfaisant
Etanchéité du corps	Satisfaisant	Etanchéité de la fermeture	Satisfaisant

Photo de l'hydrant :



Commentaires :

RAS