

De : "Kévin VETEL" <k.vetel@emc.nc>
A : "delphine.gery@gouv.nc" <delphine.gery@gouv.nc>
Cc: "Hiro MATTALIANO" <h.mattaliano@emc.nc>, "Tony MATTALIANO" <a.mattaliano@emc.nc>, "EMC HSE" <hse@emc.nc>, "mleroux@csp.nc" <mleroux@csp.nc>, "athomas@csp.nc" <athomas@csp.nc>

Date : Mercredi 17 Juin 2020 16:49
Objet : INCIDENT RADIOACTIVITE - CSP GADJI

Historique : [➔ Ce message a été transféré.](#)

Bonjour Mme Gery,

Je vous écris pour vous faire part d'un incident survenu vendredi dernier sur le site de la CSP GADJI. Lors de l'évacuation de DIB de notre parc de DONIAMBO vers le site d'enfouissement de la CSP GADJI, le chargement de notre semi-remorque a déclenché le portique radioactivité du pont bascule de la CSP.

Vous trouverez en PJ notre rapport d'incident ainsi que celui de la CSP. Pour votre information, le contenu de la remorque était principalement composé de reste de DIB suite au terrassement du parc, nous pensons qu'il pourrait éventuellement s'agir de morceaux de ciment réfractaire en provenance des fours SLN. Cela reste à confirmer.

Afin d'avancer et de clôturer rapidement cette affaire, je me permets de vous proposer la procédure suivante :

EMC récupère la remorque actuellement en quarantaine à la CSP pour la rapatrier sur le site EMC DONIAMBO

Vidage du contenu au sol dans une zone balisée

Recherche des éléments « radioactifs »

Isolément de ces déchets et traitement suivant procédure adéquate

Merci de me dire si cela peut vous convenir, je reste évidemment à disposition pour toute question relative à cet incident.

Dernier point, votre présente (ou tout autre personne représentant la DIMENC) sera-t-elle requise pour cette phase de recherche ?

Cordialement



Kevin VETEL

RESPONSABLE
DE SITE EMC DONIAMBO

☎ 260 260 📠 510 389 🏠 269 989
www.emc.nc



Pièces jointes :

CSP Gadji - Fiche Incident G-01-2020 Détection radioactivité
EMC.PDF

INC006.pdf