**Info presse**
11 juillet 2019

# Suite des travaux
## sur la RP10 (dite Route à horaires) sur la commune de Thio

Suite aux fortes pluies du cyclone Cook en 2017, un talus situé sur la RP10 au niveau du Col de Petchekara s'est affaissé, ce qui avait réduit la largeur de la voie de circulation.
Le chantier débuté le 15 avril dernier, avait pour but la reprise de ce talus. Ces travaux seront suivis d'une série d'opérations visant la suppression de la contrainte horaire dans le col.

**Les travaux entrepris au col de Petchekara entrent dans une phase qui nécessite sa fermeture complète de jour comme de nuit du mardi 16 juillet au vendredi 19 juillet inclus.**

Tous les travaux en province Sud : province-sud.nc/chantiers-en-cours

**Contact presse**
Marc Spisser : 76 18 74