Info presse

19 juillet 2021

Travaux routiers

Réfection de chaussée sur la VE2
Échangeur de Païta Centre (Fraisiers)
(durée 2 mois)

La province Sud entame des travaux de réfection de la chaussée de l'échangeur de Païta Centre au niveau des Fraisiers, sur la voie express n° 2. Il s'agit principalement de renforcer la chaussée des bretelles de l'échangeur, des giratoires et du barreau entre les 2 giratoires (pas de travaux sur la VE2 section courante).

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement de gros entretien des routes provinciales.

Détail de l'opération

Les travaux prévoient :

- Le rabotage de la chaussée existante

TRAVAUX

- La mise en place d'une nouvelle couche de roulement en enrobé
- La reprise des bordures sur le giratoire des Fraisiers
- La réalisation de la signalisation horizontale (marquage au sol) et verticale.

Durée : juillet à septembre 2021

Contraintes de circulation liées aux travaux
Les travaux sont principalement réalisés de nuit (20 h – 05 h) avec fermeture de l'échangeur et mise en place d'itinéraires de déviation via les échangeurs de ZIZA / ZICO et de Païta Nord.
Aucune perturbation n'est prévue sur la VE2 en section courante.

Ces travaux sont financés à 100% par la province Sud à hauteur 80 millions de francs.

Tous les travaux en province Sud : **province-sud.nc/chantiers-en-cours**

Contact presse
Marc Spisser : 76 18 74.