Légende

- Voie Express du Mont Dore modélisée en 2D
- Lignes résultats
- Ecoulements secondaire - T=5ans

Ouvrages de franchissement T = 5 ans

- En charge
- Hors d'eau
- Submergé Légèrement
- Cours d'eau modélisés

Hauteurs d'eau sur le maillage - T=5 ans

- 0.000 - 0.050
- Hauteurs d'eau inférieures à 0.5 m
- Hauteurs d'eau comprises entre 0.5 et 1 m
- Hauteurs d'eau comprises entre 1m et 1.5 m
- Hauteurs d'eau supérieures à 1.5 m

Cerisiers bleus

3 Banians

Station DAVAR

Creugnet

Route du Sud

La quasi-totalité de l'écoulement se fait en lit mineur
Très peu de débordement

Q lit majeur/Q total = 30%
Ecoulements principalement en lit mineur

Accumulation d'eaux pluviales le long des voiries
et au niveau des points bas
Hauteurs d'eau restent inféieures à 50 cm

Vitesses importantes le long des voiries < ou = 1 m/s

Q lit majeur/Q total = 30%
Ecoulements principalement en lit mineur

Accumulation d'eaux pluviales le long des voiries
et au niveau des points bas

Vitesses importantes le long des voiries < ou = 1 m/s

0 245 490 Mètres

Source fond de plan : Géorépertoire du Gouvernement de la NC

SOPRONER

Etude hydraulique - Creek Namié — PHASE 2

Planche 10: Analyse des écoulements en crue - T= 5 ans

Format : A3
Echelle : 1:6000

Dessinateur : MB
Affaire N° : A001.14002
Fichier : Planche10 - Resultats Q5_v10.mxd