
Débordement du pump pit KO2 pendant 5 minutes

Yann Vessiller <Yann.Vessiller@vale.com>

14 février 2022 à 14:51

À : "romain.maillot@gouv.nc" <romain.maillot@gouv.nc>

Cc : "delphine.gery@gouv.nc" <delphine.gery@gouv.nc>

Bonjour Romain,

Je viens d'essayer de t'appeler.

Nous avons eu un débordement du pump-pit dans la nuit de samedi à dimanche, suite à une défaillance sur la pompe 285-PPM-011.

Les opérateurs, prévenus par une alerte SMS de niveau haut on rapidement démarré la pompe diesel de secours, mais un débordement a eu lieu pendant de 00h07 à 00h12.

La pompe PPM-011 a été rapidement redémarrée avec un reset. Elle a certainement surchauffé suite à de nombreux démarrages.

Les pompes PPM-012 et 013 sont restées fonctionnelles en tout temps, mais n'ont pas été suffisantes pour intercepter les débits importants suite au passage de la dépression.

Nous estimons le volume d'eau rejetée à 13,3m3 (160m3/h pendant 5 minutes).

Nos experts en analyse vibratoire doivent vérifier la pompe demain.

A bientôt,

Yann

AVISO LEGAL "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida. Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima."

DISCLAIMER "This email and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Use, disclosure, copying or distribution of this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by reply email and destroy all copies of this message."