


Rapport d'investigation événement numéro : 3282



06 NOV. 2024

CE2024-DIMENC-63932

Événement : Débordement pump-pit

Type d'événement : Non-conformité

Date : 25/07/2024

Secteur : 210 - UPM / FPP

1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s)

immédiate(s)

- Traitement médical des victimes

2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

3. Plan d'actions

Description de l'événement :



Date et heure de l'événement : Le 25/07/2024 à 12:30

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : 210 - UPM / FPP

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Procédé industriel PRNC (Process)

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

En sortant de l'usine l'opérateur s'est rendu vers 12h30 au bassin de relevage de la kwé ouest ce jour du 25/07. Le pump-pit à débordé dû à l'arrêt de la génératrice qui n'a pas été approvisionnée en gazole le matin par l'équipe sortante de relève de quart. Il n'y a plus de courant au 210, le secteur 240 est en charge de la vue sur les niveaux mais le pilote ne comprend pas ce qui se passe et ne prévient pas les opérations.

Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Environnement

Victime(s) : Non

Gravité réelle Santé : Sans conséquence

Gravité potentielle Santé : Sans conséquence

Gravité réelle Environnement : Sérieux

Gravité potentielle environnement : Sérieux

Gravité réelle Matériel : Sans conséquence

Gravité potentielle Matériel : Sans conséquence

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

Mise en marche de la pompe sykes pour vidange du bassin et arrêt du débordement. Appel au service industriel pour effectuer le ravitaillement de la génératrice. L'approvisionnement se fait vers 16h30. La génératrice ne démarre pas se met en défaut. Un technicien de Socometra intervient jusqu'à 19h30 : la pompe sykes et la pompe 21 restent en fonction de nuit sous surveillance de la neutralisation.

Identification des causes racines

▼ **Gestion des événements:**débordement pump pit

▼ pas de pompe électrique en service

Coupure générale site depuis le 22/07

Pas assez de courant pour alimentation pompe électrique par le black start

▼ Pompe autonome sur groupe à l'arrêt

Pas de bord à bord le matin du dernier jour

▼ Pas d'alerte de niveau haut

▼ pilote Neutra non sensibilisé à sa prise de quart

Défaut de communication

Plan d'actions

Date constatation	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat
29/07/2024	Défaut de communication sur rôle et responsabilité entre equipe FPP et pilote Neutra	Mise à jour de la directive opératoire avec demande d'appel du CRO Neutra pour demande de prise en charge des niveau pump pit en jour/nuit sur tout le quart	30/07/2024	Clôturé
29/07/2024	absence de bord à bord zone pump pit le matin du 1er jour de quart	Revue de l'organisation des bord a bord / sensibilisation sur niveau de criticité / Besoin d'escalade en cas de routine non réalisée	01/08/2024	Clôturé