

Rapport d'incident

Site :	ISD Gadji	Date :	27/01/2025	N° :	G-01-2025
Nature :	Départ de feu				

Description des faits :

Vers 18h15 l'agent de sécurité en surveillance sur la zone d'enfouissement constate la présence de fumée dans le déchet compacté à environ 100m du bord de quai. L'agent utilise des extincteurs pour limiter la propagation. L'équipe d'intervention du site, constituée de l'agent présent et d'un deuxième agent arrivé en renfort, procède à la maîtrise du feu avec les moyens internes. Les pompiers sont alertés et arrivent sur zone à 18h40. Les pompiers et l'équipe d'intervention du site procèdent à l'extinction complète du feu. Les équipes CSP d'astreinte sont intervenues ensuite pour recouvrir la zone avec des matériaux inertes afin d'éviter toute reprise du feu.

Causes et circonstances de l'accident :

Origine inconnue, suspicion de la présence d'une fusée de détresse.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident :

Renforcement des contrôles lors des déchargements
Communication au grand publics sur les déchets interdits dans les OM (notamment fusées de détresse et batteries)

Impacts :

Sur l'environnement :

Les eaux utilisées pour l'extinction ont été contenues dans le massif de déchets
Dégagement de fumées

Sur les personnes :

Aucun

Suivi :

Surveillance renforcée de la zone pendant 48h
Renforcement du contrôle lors de la réception des déchets
Incident clos