

## Rapport d'incident

<b>Site :</b>	ISD Gadji	<b>Date :</b>	21/03/2025	<b>N° :</b>	G-02-2025
<b>Nature :</b>	Déclenchement portique détection radioactivité				

### Description des faits :

Le 21/03/2025 à 11h44 le véhicule 332 874NC (semi-remorque en provenance de Ducos) a déclenché le portique de détection de radioactivité à son entrée sur le pont bascule de Gadji.

Un 2<sup>ème</sup> passage a été réalisé déclenchant une nouvelle fois le portique.

La remorque a été isolée sur l'ancien CET.

Les mesures au radiamètre portatif ont indiqué 0,18 µSv/h au contact de la benne. La mise en place d'un périmètre de sécurité n'a été nécessaire.

Le 27/03/2025 à 9h48, la semi-remorque a été repassée au portique de détection de radioactivité. Cette dernière a déclenché le portique à 2 reprises.

La remorque a été remise à l'isolement sur l'ancien CET sans périmètre de sécurité.

Le 03/04/2025 à 13h30, avant de procéder à la recherche du déchet, la semi-remorque est passée au portique de détection de radioactivité à 2 reprises sans déclencher l'alarme.

Le contenu de la semi-remorque a pu être vidé dans le casier E2.

### Causes et circonstances de l'accident :

Déchet ayant déclenché le portique non identifié.

Hypothèse : présence d'un déchet issus de soins médicaux avec une décroissance rapide.

### Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident :

Une vérification a été réalisée concernant les déchets médicaux en provenance centres de soins, ces déchets ne sont pas acceptés sur nos sites et sont bien dirigés vers l'incinérateur de PROMED pour traitement.

### Impacts :

#### Sur l'environnement :

Les mesures effectuées étant faibles, aucun impact sur l'environnement.

#### Sur les personnes :

Les mesures effectuées étant faibles, aucun impact sur les personnes.

### Suivi :

Incident clos.