



Rapport d'accident / presque accident - V2

Perte de temps / 15 juil 2025 / INCINERATION

Terminé

Résultat	0 / 0 (0%)	Éléments signalés	0	Actions	0
----------	------------	-------------------	---	---------	---

Numéro du rapport

ACCIDENT N°000016

Prénom et nom des personnes impliquées

ZEOULA Pierre-Paul

WAKELI Louis

catégorie

Perte de temps

Date de l'événement

15 juil. 2025 14:00 +11

Date de déclaration

15 juil. 2025

Emplacement

INCINERATION

tâche (Ex : collecte, reception, maintenance ...)

Incinération

Rapport

Accident

Est-ce un accident ?

NON

Est-ce que la situation dangereuse concerne :

autre

Écart au niveau des rejets atmosphérique

Quels sont les circonstances de l'accident ou presque accident (donner des détails)

Pendant l'incinération, nous constatons une haute teneur en poussière en sortie de cheminée, nous pensons à une bougie du filtre cassée. Nous arrêtons l'incinérateur pour lancer le refroidissement et l'inspection des filtres.

Lors de l'inspection, nous constatons qu'il y a bien une bougie cassée dans le filtre 2. Nous la changeons et relançant la chauffe et la production.

Photos de l'accidents ou presque accident




Photo 1



Photo 2

Mesures prises suite à l'accident ou presque accident ?

Arrêt de l'incinérateur

Changement de la bougie

Signatures

travailleur



PO Stéphane Barthélémy
18 juil. 2025 08:58 +11

Nom et Prénom du/des témoin/s

Nom et prénom du superviseur



18 juil. 2025 08:58 +11

Nom et Prénom du secouriste

Directeur d'usine

Rapport préparé par :

BARTHELEMY Stéphane

Signature



18 juil. 2025 08:58 +11

Résumé des fichiers multimédias



Photo 1



Photo 2