


| A remplir par le Chef de Service | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| Version : | V1 | Clôture : | | | | | | |
| Agent en poste | Nom: | Prénom : | | Employeur : CDE | | | | |
| Témoin (s) | Nom : | Prénom : | | Employeur : CDE | | | | |
| Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'Accident, Incident, Situation dangereuse (site, zone,): Station d'épuration Rivière Salée | | | | | | | | |
| Quand ? | Date: 07/05 -13/5 -14/05/13 | | Heure: 08h00 | | | | | |
| Résultat : | Dégâts potentiels sur l'environnement Rejet Conforme Nuisance (bruit, olfactive,) Rejet Non Conforme - Volume rejeté : | | Dommages Corporels | | ⊠ Dégâts matériels | | | |

A l'attation de:

Fax: 20.30.06


| PROVINCE | A151518 | /ÈE LE | | | 2.1 | OCT. | 701 | 3 |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|--------|------|-----------|------|
| SUD Direction | No 3 | 33 | | 03 |) > | *** | , | , |
| ce l'Environnement | Dir | CM juri. | CM EDT | CM cyné. | SAF | SPPR | SCB | SAPA |
| AFFECTÉ | | | | | | V | | |
| COPIE | ļ | | | | | | | |
| OBSERVATIONS | | 1 | | *** | | | | |
| 2410 | La | 2 19 | <u> </u> | -3 | W | اح | <u>lc</u> | |




Description de l'Accident, Incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :

Dégradation du grillage de l'enceinte (côté lagune) de la station : intrusion, enlèvement du batardeau d'un lit de séchage le 07/05/13 & 13/05/13.

14/05/13 : Dégradation du grillage et endommagement du capteur d'intrusion ainsi que l'arrêt d'urgence prétraitement.







Description des actions prises immédiatement


- 07/05/2013
 - 8h: Arrivé de l'agent sur site: pendant son tour du site, il constate que le batardeau du lit 2 est enlevé & le grillage dégradé. Appel du Chef de secteur
 - 8h20: Remise en place du batardeau.
 - 14h30: Reprise du grillage + des fixations.
- 13/05/2013
 - 8h : Arrivé de l'agent & même constat que le 07/05/2013.
- 14/05/2013
 - 19h45 : Appel de l'agent d'astreinte car arrêt d'urgence prétraitement enclenché.
 - Acquittement défaut et remise en service l'installation.
- 15/05/2013
 - Tour du site l'agent : constat que le grillage et le capteur anti-intrusion sont endommagés. Appel chef de secteur

Analyse des causes et actions correctives :

- 07/05/2013
 - -Remise du batardeau ; reprise et remise en place du grillage.
- 13/05/2013
 - -Remise du batardeau ; reprise et remise en place du grillage.
 - -Pompage des boues devant lit de séchage par hydrocureuse.
- 15/05/2013

Relève du grillage et fixation.

- Appel sous traitant pour refaire entièrement le grillage : linéaire=15m (23/05/13)





| | Nom : | Date : 29/05/13 | Signature : |
|--|---------------|--------------------|-------------|
| Superviseur ayant rempli cette section : | | | |
| | | | |
| | Nom, Prénom : | Date : 03/06/13 | Signature . |
| Responsable Agence Assainissement | | | |
| | | | |