

	<p><u>Défaut liaison PR causes</u> : les câbles de liaison ont aussi subi quelques dégâts par les rongeurs, ainsi que les parafoudres. Les conditions météorologiques de ces derniers temps étant très humides, les rongeurs cherchent des sources de chaleur comme les armoires électriques. L'armoire PR se trouvant en extérieur et aux variations climatique, les équipements électroniques sont mis à rude épreuve.</p>		
Description des actions prises immédiatement :	<p>Le réarmement du PR, dépose des analyses by-pass au laboratoire CDE, investigation du service automatisme. Recherche de panne, rajout d'une alarme débit entrée eaux brutes Step Dumbéa <10m³ pendant une durée > 2h, en cas de manque liaison automate PR, il sera toujours possible d'être averti en cas de débordement PR quel que soit l'état de la liaison PR.</p>		
	<p>Remplacement des câbles d'alimentation des pompes du PR, devis en cours avec le service automatisme pour le remplacement des parafoudres défectueux, ainsi que pour le remplacement des câbles de liaison endommagés, mais fonctionnel depuis. Liaison automate PR opérationnel depuis le 29/07/19.</p>		
Actions préventives :	<p>Ajout d'une alarme en entrée Step eaux brutes. Absence de débit <10m³ pendant une durée > 2h.</p>		
Actions préventives à moyen terme :	<p>Devis en cours pour le remplacement des parafoudres et remplacement des câbles de liaisons abîmés. Savonnette à rats posée dans les armoires électriques PR et aux abords du PR</p>		
Actions préventives à long terme :	<p>Dès la réalisation de l'ouvrage (2016), la CDE avait transmis un devis au Maître d'Ouvrage de la construction (SECAL) afin de protéger correctement contre les intempéries cette armoire électrique du poste de relevage, mais également les variateurs qui eux sont simplement sous un abris. Le devis comprend la construction de murets techniques autour de l'armoire électrique du PR et des variateurs comme sur tous les autres postes de relevage du réseau. A défaut, ces équipements restent vulnérables, et sont soumis à un vieillissement prématuré.</p>		
Responsable Adjoint Agence assainissement :	Nom Prénom : Q SALASCA	Date et signature :	29/07/2019
			
Chef Secteur Nord :	Nom Prénom : J HOORELBECK	Date et signature :	29/07/2019
			

