



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : P10-2016-299

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Le numéro de rapport doit être reporté sur le(s) PV de contrôle(s) SDT. Un rapport doit être émis pour un seul réservoir.

Description de l'inspection commandée / Procédure de référence :

☐ PRO 10 (simple paroi)

☐ PRO 11 (simple paroi + cana)

☒ PRO 12 (double paroi + cana)

Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : Schéma p.2

Capacité en m³ : 15

Produit stocké : Go

Nombre de compartiment(s) : 1

Date de fabrication : 2009

Revêtement, protection contre les fuites ¹ :

☐ EN FOSSE

☒ ENFOUI

☐ STRATIFIE

Certificat de nettoyage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat de dégazage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat d'inspection visuelle présenté?

☐ OUI ☒ NON

FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS ☐ FAIT

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

Voir fiche de vérification SDT170MTT sans émetteur DOC 15 ci-joint ☒ (A compléter avant le début de chaque épreuve)

RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE ⁽²⁾

Id. Compartiment	Ref. et type ⁽¹⁾	Capacité en m³	Etanche	Non étanche
R 1 (Go)	Double paroi avec détection de fuite	15	X	
Id. Canalisation	Ref. et type ⁽³⁾		Etanche	Non étanche
Aspiration x1	PEHD Double Enveloppe		X	
Dépotage x1	PEHD Simple Enveloppe		X	
Event x1	PEHD Simple Enveloppe		X	

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

OBSERVATIONS :

(1) : si information disponible

(2) : les résultats d'étanchéité ne concernent que le(s) compartiment(s) et canalisation(s) identifié(s) sur le présent rapport; les relevés sont enregistrés sur le(s) PV de contrôle(s) ci-joint(s).

(3) : évent, remplissage, aspiration...

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation

☒ (cochez si c'est le cas)

- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAT

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.

SCHEMA DE L'INSTALLATION ET IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Plan de l'installation fourni? ☒ OUI ☐ NON

Si non, représenter schématiquement l'installation et identifier le réservoir objet du présent contrôle :

Date* :

Signature* du client ou de son représentant, validant le schéma et l'identification du réservoir objet du présent rapport.

(*) : dans le cas d'absence de plan de l'installation fidèle à l'identification réelle du (des) réservoir(s)



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : PRO-2016-300

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Le numéro de rapport doit être reporté sur le(s) PV de contrôle(s) SDT. Un rapport doit être émis pour un seul réservoir.

Description de l'inspection commandée / Procédure de référence :

☐ PRO 10 (simple paroi) ☐ PRO 11 (simple paroi + cana) ☒ PRO 12 (double paroi + cana) | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187.001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : Schéma p.2

R2

Capacité en m³ :

15

Produit stocké :

Go

Nombre de compartiment(s) :

1

Date de fabrication :

2009

Revêtement, protection contre les fuites ¹ :

☐ EN FOSSE

☒ ENFOUI

☐ STRATIFIE

Certificat de nettoyage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat de dégazage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat d'inspection visuelle présenté?

☐ OUI ☒ NON

FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS

☐ FAIT

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

Voir fiche de vérification SDT170MTT sans émetteur DOC 15 ci-joint ☒ (A compléter avant le début de chaque épreuve)

RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE ⁽²⁾

Id. Compartiment	Ref. et type ⁽¹⁾	Capacité en m³	Etanche	Non étanche
<u>R2 (Go)</u>	<u>Double paroi avec</u> <u>détection de fuite</u>	<u>15</u>	<u>X</u>	
Id. Canalisation	Ref. et type ⁽³⁾		Etanche	Non étanche
<u>Aspiration x1</u>	<u>PEHD Double Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Dépotage x1</u>	<u>PEHD simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Event x1</u>	<u>PEHD simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

OBSERVATIONS :

(1) : si information disponible

(2) : les résultats d'étanchéité ne concernent que le(s) compartiment(s) et canalisation(s) identifié(s) sur le présent rapport; les relevés sont enregistrés sur le(s) PV de contrôle(s) ci-joint(s).

(3) : évent, remplissage, aspiration...

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation

☒ (cochez si c'est le cas)

- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAZ

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussois
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : P170-2016-301

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Le numéro de rapport doit être reporté sur le(s) PV de contrôle(s) SDT. Un rapport doit être émis pour un seul réservoir.

Description de l'inspection commandée / Procédure de référence :

☐ PRO 10 (simple paroi) ☐ PRO 11 (simple paroi + cana) ☒ PRO 12 (double paroi + cana) | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAISS SERVICE

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : Schéma p.2

R3

Capacité en m³ :

15

Produit stocké :

SP 95

Nombre de compartiment(s) :

1

Date de fabrication :

2009

Revêtement, protection contre les fuites ¹ :

☐ EN FOSSE

☒ ENFOUI

☐ STRATIFIE

Certificat de nettoyage présenté? ☐ OUI ☒ NON

Certificat de dégazage présenté? ☐ OUI ☒ NON

Certificat d'inspection visuelle présenté? ☐ OUI ☒ NON

FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS ☐ FAIT

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

Voir fiche de vérification SDT170MTT sans émetteur DOC 15 ci-joint ☒ (A compléter avant le début de chaque épreuve)

RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE ⁽²⁾

Id. Compartiment	Ref. et type ⁽¹⁾	Capacité en m³	Etanche	Non étanche
<u>R3 (SP95)</u>	<u>Double paroi avec</u> <u>détection de fuite</u>		<u>X</u>	
Id. Canalisation	Ref. et type ⁽³⁾		Etanche	Non étanche
<u>Aspiration x2</u>	<u>PEHD Double Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Dépotage x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Event x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>RV1 x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>RV2 x2</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

OBSERVATIONS :

(1) : si information disponible

(2) : les résultats d'étanchéité ne concernent que le(s) compartiment(s) et canalisation(s) identifié(s) sur le présent rapport; les relevés sont enregistrés sur le(s) PV de contrôle(s) ci-joint(s).

(3) : évent, remplissage, aspiration...

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation

☒ (cochez si c'est le cas)

- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAISS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAB

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : PRO-2016-302

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Le numéro de rapport doit être reporté sur le(s) PV de contrôle(s) SDT. Un rapport doit être émis pour un seul réservoir.

Description de l'inspection commandée / Procédure de référence :

☐ PRO 10 (simple paroi) ☐ PRO 11 (simple paroi + cana) ☒ PRO 12 (double paroi + cana) | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAI SERVICE

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187.001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : Schéma p.2
R4

Capacité en m³ : 15

Produit stocké :
SP95

Nombre de compartiment(s) : 1

Date de fabrication : 2009

Revêtement, protection contre les fuites ¹ :

☐ EN FOSSE

☒ ENFOUI

☐ STRATIFIE

Certificat de nettoyage présenté? ☐ OUI ☒ NON

Certificat de dégazage présenté? ☐ OUI ☒ NON

Certificat d'inspection visuelle présenté? ☐ OUI ☒ NON

FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS ☐ FAIT

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

Voir fiche de vérification SDT170MTT sans émetteur DOC 15 ci-joint ☐ (A compléter avant le début de chaque épreuve)

RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE ⁽²⁾

Id. Compartiment	Ref. et type ⁽¹⁾	Capacité en m³	Etanche	Non étanche
<u>R4 (SP95)</u>	<u>Double paroi avec</u> <u>détection de fuite</u>	<u>15</u>	<u>X</u>	
Id. Canalisation	Ref. et type ⁽³⁾		Etanche	Non étanche
<u>Aspiration x2</u>	<u>PEHD Double enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Dépotage x1</u>	<u>PEHD Simple enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Event x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>RV2 x2</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

OBSERVATIONS :

(1) : si information disponible

(2) : les résultats d'étanchéité ne concernent que le(s) compartiment(s) et canalisation(s) identifié(s) sur le présent rapport; les relevés sont enregistrés sur le(s) PV de contrôle(s) ci-joint(s).

(3) : évent, remplissage, aspiration...

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation ☒ (cochez si c'est le cas)
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans ☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. NOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAI SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA

BCI 17499 00010 25934802014 86

RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187.001

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAB

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussois
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 2 sur 2

SCHEMA DE L'INSTALLATION ET IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Plan de l'installation fourni? ☒ OUI ☐ NON

Si non, représenter schématiquement l'installation et identifier le réservoir objet du présent contrôle :

Nom et adresse du client		Identification du réservoir : Schéma p.2	
Lieu de l'inspection si différent de l'adresse du client		Capacité en m³	
Date du dernier contrôle		Date de fabrication	
Produit stocké :		Nombre de compartiments :	
Réglement, protection contre les fuites :			
Certificat de nettoyage présent? ☐ OUI ☐ NON		Certificat d'inspection visuelle présent? ☐ OUI ☐ NON	
FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS			
IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES			
Voir fiche de vérification SD110MT sans échantillon DOC 12 ci-joint ☐ (A compléter avant le début de chaque épreuve)			
RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE			
Id. Compartiment	Ref. et type	Capacité en m³	Etanchéité
			Non étanche
			Étanche
			Non étanche
			Étanche
			Non étanche
			Étanche
			Non étanche
			Étanche
JUGEMENT			
OBSERVATIONS			

Date* :

Signature* du client ou de son représentant, validant le schéma et l'identification du réservoir objet du présent rapport.

(*) : dans le cas d'absence de plan de l'installation fidèle à l'identification réelle du (des) réservoir(s)



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, EXCEPTÉ DANS SA TOTALITÉ, SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle acoustique de l'étanchéité d'un réservoir de stockage enterré d'hydrocarbures et/ou de leurs canalisations associées

DOC 19
Indice 06
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : P10-2016-303

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Le numéro de rapport doit être reporté sur le(s) PV de contrôle(s) SDT. Un rapport doit être émis pour un seul réservoir.

Description de l'inspection commandée / Procédure de référence :

☐ PRO 10 (simple paroi) ☐ PRO 11 (simple paroi + cana) ☒ PRO 12 (double paroi + cana) | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEV1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : Schéma p.2

R5

Capacité en m³ :

15

Produit stocké :

Go

Nombre de compartiment(s) :

1

Date de fabrication :

2009

Revêtement, protection contre les fuites ¹ :

☐ EN FOSSE

☒ ENFOUI

☐ STRATIFIE

Certificat de nettoyage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat de dégazage présenté?

☐ OUI ☒ NON

Certificat d'inspection visuelle présenté?

☐ OUI ☒ NON

FAIRE UNE COPIE DE CES DOCUMENTS ☐ FAIT

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

Voir fiche de vérification SDT170MTT sans émetteur DOC 15 ci-joint ☒ (A compléter avant le début de chaque épreuve)

RESULTATS DU CONTRÔLE D'ETANCHEITE ⁽²⁾

Id. Compartiment	Ref. et type ⁽¹⁾	Capacité en m³	Etanche	Non étanche
<u>R5 (Go)</u>	<u>Double paroi avec</u> <u>détection de fuite</u>	<u>15</u>	<u>X</u>	
Id. Canalisation	Ref. et type ⁽³⁾		Etanche	Non étanche
<u>Aspiration x2</u>	<u>PEHD Double Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Dépotage x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	
<u>Event x1</u>	<u>PEHD Simple Enveloppe</u>		<u>X</u>	

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

OBSERVATIONS :

(1) : si information disponible

(2) : les résultats d'étanchéité ne concernent que le(s) compartiment(s) et canalisation(s) identifié(s) sur le présent rapport; les relevés sont enregistrés sur le(s) PV de contrôle(s) ci-joint(s).

(3) : évent, remplissage, aspiration...

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation

☒ (cochez si c'est le cas)

- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. FLOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAT

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : PN0-2016-304

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Un rapport doit être émis pour un détecteur de fuite

Procédure de référence : ☒ PRO 13 | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

Date du dernier contrôle :

RT 1 - 5e KM - Tél 41 57 00

Nom et adresse du client : BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 88
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

RESERVOIR

Identification du réservoir : schéma p.2
R1

Capacité en m³ : 15

☒ Souterrain
☐ Aérien

Produit stocké : Co

Norme de construction EN :

Revêtement de protection contre les fuites :

Double paroi avec détection de fuite

TUYAUTERIE

Tuyauterie :

Volume en L :

☐ Souterraine
☐ Aérienne

Produit stocké :

Type d'indicateur de fuite : EUROJAUGE LAG 14 E (LWAT-T1)

N° de série :

N° d'homologation :

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT ^{(1) (2)}

	En fonctionnement	En alarme
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	<u>En fonctionnement</u>	
2) Présence d'une vanne de purge	<u>Oui</u>	Non
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pot) Concentration mesurée de : - ...? ... °C	<u>Bon</u>	Encrassé
4) Position du bac tampon conforme?	<u>Oui</u>	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	<u>Oui</u>	Non
En bon état?	<u>Oui</u>	Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	<u>C</u>	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	<u>C</u>	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonde	<u>C</u>	NC
9) Fonctionnement de la sonde	<u>C</u>	NC
10) Report d'alarme	<u>Sans objet</u>	NC
11) Alimentation en courant permanent	<u>Oui</u>	Non

JUGEMENT : ☒ CONFORME ☐ NON-CONFORME

(1) : les résultats de contrôle ne concernent que le détecteur de fuite identifié sur le présent rapport

(2) : Entourer le résultat constaté

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation ☒ (cochez si c'est le cas)
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans ☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL
Date d'émission : 13 / 07 / 2016
Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAI SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016
Identifiant superviseur : S. TERRAB
Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, EXCEPTÉ DANS SA TOTALITÉ,
SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 2 sur 2

SCHEMA DE L'INSTALLATION ET IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Plan de l'installation fourni? ☒ OUI ☐ NON

Si non, représenter schématiquement l'installation et identifier le réservoir objet du présent contrôle :

RESERVOIR	
Identification du réservoir : schéma p. 2	Capacité en m ³ : 2
☐ Souterrain ☐ Aérien	Produit stocké : Eau
Nom de construction EN :	
Revêtement de protection contre les fuites :	

TUYAUTERIE	
Volume en L :	☐ Souterrain ☐ Aérien
Produit stocké :	

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES	
N° d'homologation :	Type d'indicateur de fuite :

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT	
1) Etat du détecteur A l'arrivée	En alarme
2) Présence d'une vanne de purge	Non
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pH)	Bon
4) Position du bac tampon conforme?	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne	Non
6) Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	Non
7) En bon état?	Non
8) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	NC
9) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	NC
10) Fonctionnement de la sonde	NC
11) Réport d'alarme	NC
12) Alimentation en courant permanent	Non

JUGEMENT	
CONFORME	NON-CONFORME

Date* :

Signature* du client ou de son représentant, validant le schéma et l'identification du réservoir objet du présent rapport.

(*) : dans le cas d'absence de plan de l'installation fidèle à l'identification réelle du (des) réservoir(s)



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, EXCEPTÉ DANS SA TOTALITÉ, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : *P110 - 2016 - 305*

Date de l'inspection : *13 / 07 / 2016*

IMPORTANT : Un rapport doit être émis pour un détecteur de fuite

Procédure de référence : ☒ PRO 13 | Indice : *...4...*

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traité

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEV10220955

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

Date du dernier contrôle :

Nom et adresse du client :

MARAIS SERVICE
RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

Identification du réservoir : schéma p.12
R2

Capacité en m³ : *15*

☒ Souterrain
☐ Aérien

Produit stocké :
GO

Norme de construction EN :

Revêtement de protection contre les fuites :
Double paroi avec détecteur de fuite

TUYAUTERIE

Tuyauterie :

Volume en L :

☐ Souterraine
☐ Aérienne

Produit stocké :

Type d'indicateur de fuite : *EUROJAUGE LAQ 14E (LWAT-T1)*

N° de série :

N° d'homologation :

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT (1)(2)

	En fonctionnement	En alarme
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	<i>En fonctionnement</i>	
2) Présence d'une vanne de purge	<i>Oui</i>	Non
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pot) Concentration mesurée de : <i>20</i> °C	<i>Bon</i>	Encrassé
4) Position du bac tampon conforme?	<i>Oui</i>	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir? En bon état?	<i>Oui</i> <i>Oui</i> <i>Oui</i>	Non Non Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	<i>C</i>	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	<i>C</i>	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonde	<i>C</i>	NC
9) Fonctionnement de la sonde	<i>C</i>	NC
10) Report d'alarme	<i>Sans objet</i>	NC
11) Alimentation en courant permanent	<i>Oui</i>	Non

JUGEMENT : ☒ CONFORME ☐ NON-CONFORME

(1) : les résultats de contrôle ne concernent que le détecteur de fuite identifié sur le présent rapport

(2) : Entourer le résultat constaté

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation ☒ (cochez si c'est le cas)
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans ☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : *P. MOREL*
Date d'émission : *13 / 07 / 2016*
Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE
RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187

Rapport supervisé le : *16 / 07 / 2016*
Identifiant superviseur : *S. TERIAU*
Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : P.102-2016-306

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Un rapport doit être émis pour un détecteur de fuite

Procédure de référence : ☒ PRO 13 | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traité

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEV1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

Date du dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Nom et adresse du client :

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

RÉSERVOIR

Identification du réservoir : schéma p.2

Capacité en m³ :

15

☒ Souterrain

Produit stocké :

☐ Aérien

SP 95

Norme de construction EN :

Revêtement de protection contre les fuites :

TUYAUTERIE

Tuyauterie :

Volume en L :

☐ Souterraine

Produit stocké :

☐ Aérienne

Type d'indicateur de fuite : EUROJAUGE LAG 14E (LWGT-T1)

N° de série :

N° d'homologation :

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT (1)(2)

	En fonctionnement	En alarme
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	<u>En fonctionnement</u>	
2) Présence d'une vanne de purge	<u>Oui</u>	Non
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pot) Concentration mesurée de : <u>...10...</u> °C	<u>Bon</u>	Encrassé
4) Position du bac tampon conforme?	<u>Oui</u>	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	<u>Oui</u>	Non
En bon état?	<u>Oui</u>	Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	<u>C</u>	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	<u>C</u>	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonde	<u>C</u>	NC
9) Fonctionnement de la sonde	<u>C</u>	NC
10) Report d'alarme	<u>Sans objet</u>	NC
11) Alimentation en courant permanent	<u>Oui</u>	Non

JUGEMENT :

☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

(1) : les résultats de contrôle ne concernent que le détecteur de fuite identifié sur le présent rapport

(2) : Entourer le résultat constaté

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA

Rapport supervisé le : 16 / 7 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRAB

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE,
SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 2 sur 2

SCHEMA DE L'INSTALLATION ET IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Plan de l'installation fourni? ☒ OUI ☐ NON

Si non, représenter schématiquement l'installation et identifier le réservoir objet du présent contrôle :

RESERVOIR	
Identification du réservoir : schéma p.2	Capacité en m ³
☐ Souterrain	☐ Aérien
Norme de construction EN :	
Revêtement de protection contre les fuites :	
TUYAUTERIE	
Volume en L	☐ Souterrain
	☐ Aérien
Type d'indicateur de fuite :	
N° de série :	N° d'homologation :

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT		
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	En fonctionnement	En alarme
2) Présence d'une vanne de purge	Oui	Non
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pH)	Bon	Endommagé
4) Position du bac tampon conforme?	Oui	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter-parcis sans vanne	Oui	Non
Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	Oui	Non
En bon état?	Oui	Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	C	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	C	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonore	C	NC
9) Fonctionnement de la sonde	C	NC
10) Report d'alarme	C	NC
11) Alimentation en courant permanent	Oui	Non

Date* :

Signature* du client ou de son représentant, validant le schéma et l'identification du réservoir objet du présent rapport.

(*) : dans le cas d'absence de plan de l'installation fidèle à l'identification réelle du (des) réservoir(s)



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, EXCEPTÉ DANS SA TOTALITÉ, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : PMO-2016-307

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Un rapport doit être émis pour un détecteur de fuite

Procédure de référence : ☒ PRO 13 | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traité

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

Date du dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

BP 15348 - 98804 NOUMEA

BCI 17499 00010 25934802014 86

RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182

RESERVOIR

Identification du réservoir : schéma p.2

Capacité en m³ :

15

☒ Souterrain

Produit stocké :

☐ Aérien

SP 95

Norme de construction EN :

Revêtement de protection contre les fuites :

Double paroi avec détecteur de fuite

TUYAUTERIE

Tuyauterie :

Volume en L :

☐ Souterraine

Produit stocké :

☐ Aérienne

Type d'indicateur de fuite : EUROSAUCE LAG 14E (LWAT-T1)

N° de série :

N° d'homologation :

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT ⁽¹⁾⁽²⁾

	<u>En fonctionnement</u>	En alarme
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	<u>Oui</u>	Non
2) Présence d'une vanne de purge	<u>Bon</u>	Encrassé
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pot) Concentration mesurée de : <u>20</u> °C	<u>Oui</u>	Non
4) Position du bac tampon conforme?	<u>Oui</u>	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	<u>Oui</u>	Non
En bon état?	<u>Oui</u>	Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	<u>C</u>	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	<u>C</u>	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonde	<u>C</u>	NC
9) Fonctionnement de la sonde	<u>C</u>	NC
10) Report d'alarme	<u>Sans objet</u>	NC
11) Alimentation en courant permanent	<u>Oui</u>	Non

JUGEMENT : ☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

(1) : les résultats de contrôle ne concernent que le détecteur de fuite identifié sur le présent rapport

(2) : Entourer le résultat constaté

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. NOREL

Date d'émission : 13 / 07 / 2016

Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA

BCI 17499 00010 25934802014 86

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016

Identifiant superviseur : S. TERRA

Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE,
SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussois
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 2 sur 2

SCHEMA DE L'INSTALLATION ET IDENTIFICATION DES RESERVOIRS

Plan de l'installation fourni? ☒ OUI ☐ NON

Si non, représenter schématiquement l'installation et identifier le réservoir objet du présent contrôle :

RESERVOIR		SYSTEME		RESULTATS	
Identification du réservoir (schéma p. 1)	Capacité en m³	Système	Volume en l	1. Fuite détectée à l'arrivée	2. Fuite détectée à l'usage
		☐ Système		Oui	Oui
		☐ Autre		Non	Non
Régime de pression en l/m²		Régime de pression en l/m²		Régime de pression en l/m²	
Type de réservoir		Type de réservoir		Type de réservoir	
N° de série		N° de série		N° de série	
IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE TEST		IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE TEST		IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE TEST	
RESULTATS DEL TEST DE FUGA		RESULTATS DEL TEST DE FUGA		RESULTATS DEL TEST DE FUGA	
1. Fuite détectée à l'arrivée		1. Fuite détectée à l'arrivée		1. Fuite détectée à l'arrivée	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
2. Fuite détectée à l'usage		2. Fuite détectée à l'usage		2. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
3. Fuite détectée à l'usage		3. Fuite détectée à l'usage		3. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
4. Fuite détectée à l'usage		4. Fuite détectée à l'usage		4. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
5. Fuite détectée à l'usage		5. Fuite détectée à l'usage		5. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
6. Fuite détectée à l'usage		6. Fuite détectée à l'usage		6. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
7. Fuite détectée à l'usage		7. Fuite détectée à l'usage		7. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
8. Fuite détectée à l'usage		8. Fuite détectée à l'usage		8. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
9. Fuite détectée à l'usage		9. Fuite détectée à l'usage		9. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	
10. Fuite détectée à l'usage		10. Fuite détectée à l'usage		10. Fuite détectée à l'usage	
Oui		Oui		Oui	
Non		Non		Non	

Date* :

Signature* du client ou de son représentant, validant le schéma et l'identification du réservoir objet du présent rapport.

(*) : dans le cas d'absence de plan de l'installation fidèle à l'identification réelle du (des) réservoir(s)



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, EXCEPTÉ DANS SA TOTALITÉ, SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.



8, Rue des Saussots
25870 GENEUILLE

RAPPORT D'INSPECTION

Contrôle de systèmes de détection de fuite à liquide

DOC 21
Indice 05
Page 1 sur 2

N° RAPPORT : PMA-2016-308

Date de l'inspection : 13 / 07 / 2016

IMPORTANT : Un rapport doit être émis pour un détecteur de fuite

Procédure de référence : ☒ PRO 13 | Indice : 4

Rappel : aucune prestation ne peut être sous-traitée

Numéro d'enregistrement de l'organisme d'inspection : DEVP1022095S

Organisme agréé ayant effectué le dernier contrôle :

MARAIS SERVICE

Date du dernier contrôle :

/ /

Nom et adresse du client : RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 89

Lieu de l'inspection si différente de l'adresse du client :

RESERVOIR

Identification du réservoir : schéma p.2

R5

Capacité en m³ :

15

☒ Souterrain

☐ Aérien

Produit stocké :

60

Norme de construction EN :

Revêtement de protection contre les fuites :

Double paroi avec direction de fuite

TUYAUTERIE

Tuyauterie :

Volume en L :

☐ Souterraine

☐ Aérienne

Produit stocké :

Type d'indicateur de fuite : EUROJAUGE LAG 14E (LWAT-T1)

N° de série :

N° d'homologation :

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE MESURE UTILISES

RESULTATS DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT ⁽¹⁾⁽²⁾

	En fonctionnement	En alarme
1) Etat du détecteur à l'arrivée :	<u>Oui</u>	Non
2) Présence d'une vanne de purge	<u>Bon</u>	Encrassé
3) Etat du liquide de détection dans le bac tampon (pot) Concentration mesurée de : - <u>22</u> °C	<u>Oui</u>	Non
4) Position du bac tampon conforme?	<u>Oui</u>	Non
5) Conduite entre le bac tampon et le raccord inter parois sans vanne Cette conduite est-elle en pente vers le réservoir?	<u>Oui</u>	Non
En bon état?	<u>Oui</u>	Non
6) Fonctionnement du bouton test / alarme visuelle	<u>C</u>	NC
7) Fonctionnement du bouton test / alarme sonore	<u>C</u>	NC
8) Fonctionnement de l'alarme sonde	<u>C</u>	NC
9) Fonctionnement de la sonde	<u>C</u>	NC
10) Report d'alarme	<u>Sans objet</u>	NC
11) Alimentation en courant permanent	<u>Oui</u>	Non

JUGEMENT : ☒ CONFORME

☐ NON-CONFORME

(1) : les résultats de contrôle ne concernent que le détecteur de fuite identifié sur le présent rapport

(2) : Entourer le résultat constaté

IMPARTIALITE DE L'INSPECTEUR

- J'atteste ne pas avoir de liens familiaux, ni d'intérêt commercial ou financier avec le détenteur de l'installation
- Je ne suis pas intervenu personnellement dans les travaux d'installation ou maintenance depuis mois de 5 ans

☒ (cochez si c'est le cas)

☒ (cochez si c'est le cas)

Identifiant inspecteur : P. MOREL
Date d'émission : 13 / 07 / 2016
Signature :

Signature du client ou de son représentant :

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00

BP 15348 - 98804 NOUMEA

Rapport supervisé le : 16 / 07 / 2016
Identifiant superviseur : S. TERBAZ
Signature :



ACCREDITATION N° 3-0555
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

LE PRESENT RAPPORT D'INSPECTION NE PEUT ETRE REPRODUIT, EXCEPTE DANS SA TOTALITE,
SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA SARL ICC

La version informatique téléchargeable sur le site www.icc-intranet.com vaut accord d'ICC.

N° 6234737	PLAN DE PRÉVENTION JOURNALIER	DATE des travaux : 18/07/2016
Document à utiliser pour les travaux en station-service : à remplir conjointement par le responsable de la station (ou son représentant) et par la / les entreprise(s) extérieure(s) intervenante(s) et obligatoirement avant le début des travaux.		
Entreprise utilisatrice (station-service)	Entreprise(s) Extérieure(s) Intervenante(s) (y compris les sous-traitants)	
<i>encher commercial de la station-service</i> MARAIS SERVICE RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00 BP 15348 - 98804 NOUMEA BCI 17499 00010 25934802014 86	Responsable de l'opération : ICC Nb de personnes 1 : TERRAZ 2 : NORTEL 3 :	
OPÉRATION A EFFECTUER		
Emplacement prévu : Blanchon du Grand L... Durée prévisible de l'intervention : journalier		
Description : Epreuve de la ductilité des tuyauteries enterrées de liquide inflammable		
RISQUE D'INTERFÉRENCE AVEC L'OPÉRATION		
Livraison de carburant (dépotage) prévue à : 10 h Autres travaux prévus ce jour :		
Présence dans la zone de Travail de : Bouteilles de Gaz, Fûts ☐		
Mesures de sécurité OBLIGATOIRES pour TOUS les travaux		
☒ DÉFENSE DE FUMER ; ☒ Port des Équipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes, gilet de visualisation...) adaptés au travail ; ☒ Information du personnel de la station et de celui des autres entreprises de l'opération ;		
☒ Balisage correct du chantier ; ☒ Travail à chaud en zone classée interdits sans utilisation des permis spécifiques et pendant les livraisons de carburant ; ☒ Extinction des téléphones portables, appareils photo...		
NATURE DU TRAVAIL	NATURE DES RISQUES	MESURES PRÉVENTIVES
• Travail à chaud Perçage, meulage, découpage Chauffage, soudage Décapage, grenaillage Utilisation matériel électrique / ballon à l'épreuve Vidange / dégazage / nettoyage / réépreuve cuve* Dégazage / brûlage de GPLc* Travaux de démolition Entrée en atmosphère confinée* Obstacle sur parcours, déplacement sur site Levage Travail en hauteur > 2 m Travail sur tuyauterie / appareil de distribution Fouille manuelle / mécanique / terrassement / forage Travaux exposant à un risque d'enfouissement* Travail sur équipement électrique Travail avec engin d'élévation Opérations sur piste Travaux bruyants Autres	☐ Émission de gaz (intoxication...) ☐ Incendie ☐ Explosion ☐ Projection d'étincelles / particules ☐ Incandescences ☒ Asphyxie / intoxication ☐ Brûlures ☐ Blessures (coupures...) ☐ Projection de particules ☒ Chute de plain-pied ☐ Chute d'objet ☒ Chute de hauteur ☒ Incident câbles / canalisations enterrés ☐ Pollution rivière / sol ☐ Épanchage ☐ Éboulement ☐ Électrocution ☒ Incident câbles aériens ☐ Accident de circulation ☐ Lésions (oreille interne...) ☐ Autres	A la charge de la station-service Arrêt de la distribution, partiel ☒ total ☐ Fermeture de la station ☐ Arrêt d'une autre activité (précisez : ☐ A la charge de la / les entreprise(s) extérieure(s) Analyse d'atmosphère (explosimètres...) ☒ Arrêt des travaux pendant le dépotage ☒ Arrêt des autres travaux prévus ☒ Extincteurs adaptés ☒ Mise à la terre correcte des équipements ☒ Appareil respiratoire, ventilation forcée ☒ Outillage / éclairage / matériel ATEX ☒ Surveillance spécifique (arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, annexe II, alinéa 4.3 : présence de deux opérateurs) ☒ Port des EPI et autres équipements spécifiques (précisez : ☒ Harnais, baudrier, filet de sécurité, sangle de retenue ☒ Nacelle ☐ Renseignements sur réseaux enterrés (identification des tuyauteries d'hydrocarbures, des câbles électriques, ...) ☐ Bouchage des égouts / regards ☐ Couper et verrouiller l'alimentation électrique ☐ Renseignements sur réseau aérien ☐ Balisage de la zone, aide à la circulation ☒ Mise à disposition casque anti-bruit ☐ Autres : ☐
* Travaux dangereux selon le décret n° 92-158 du 20/02/92 et l'Arrêté du 19/03/93 Les salariés de la ou des entreprises extérieures intervenantes et de l'entreprise utilisatrice doivent exercer leur droit de retrait (refus d'intervention, arrêt des travaux...) en cas de conditions de travaux dangereuses et/ou de non-respect des consignes de sécurité.		Permis spécifiques Permis de feu ☐ Autres permis : ☐
Autres instructions au personnel de l'entreprise extérieure intervenante - matériel et installations nécessaires à l'intervention En cas d'accident appeler le : 112		
VALIDATION AVANT LES TRAVAUX		
ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) INTERVENANTE(S) 1-Nom : TERRAZ Signature : 2-Nom : NORTEL Signature : 3-Nom : Signature :	RESPONSABLE DE LA STATION (OU DE SON REPRÉSENTANT) Nom : DUPROE Signature : Assisté de : Visa :	
APRÈS LES TRAVAUX		
☒ Le travail est terminé. ☒ La station est rendue à une exploitation normale.		
☐ Le travail n'est pas terminé. Le chantier a été laissé propre et en sécurité, la reprise du travail fera l'objet d'une nouvelle autorisation de travail prévue le :		
RESPONSABLE DE LA STATION (OU SON REPRÉSENTANT) Nom : DUPROE Signature : Date : 18/07/16	ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) INTERVENANTE(S) 1-Nom : TERRAZ Signature : Date : 18/07/16 2-Nom : NORTEL Signature : Date : 18/07/16 3-Nom : Signature : Date :	
CE PLAN DE PRÉVENTION VAUT AUTORISATION DE TRAVAIL ET N'EST VALABLE QU'UNE JOURNÉE		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX EN STATION-SERVICE

- Les travaux ne peuvent commencer qu'après visite des lieux et élaboration d'un plan de prévention avec signature des parties concernées.
- Interdiction absolue de travail à chaud (1) lors d'une livraison de carburant.
- Pour les travaux en atmosphère confinée :
Si la mesure indiquée par l'explosimètre est :
 - ≥ 10 % de LIE $\Rightarrow$ pénétration interdite,
 - < 10 % de LIE $\Rightarrow$ travaux à froid autorisés avec port d'un appareil respiratoire,
 - 0 % de LIE $\Rightarrow$ travaux à chaud autorisés,
pénétration sans appareil respiratoire si teneur en oxygène $> 18,5$ % et 21 %
et si hydrocarbures totaux < 20 ppm.
- Dans tous les cas une personne en surveillance permanente à l'extérieur.
- Balisage et signalisation de la zone de travail et des obstacles.
- Consommation d'alcool interdite pendant les travaux.
- Tenue propre et correcte, port de vêtements clairs et visibles en zone de circulation de la station.
Port d'équipements de sécurité adaptés au travail.
- Casque et chaussures de sécurité obligatoires.**
Port du gilet de sécurité lors de travaux sur ou le long de la voie publique.
- Éviter toute possibilité d'inflammation.
- Interdiction de fumer pendant les travaux.
- Surveillance adaptée au travail.
- Stricte application de ses procédures par l'entreprise extérieure intervenante.
- Respect des prescriptions sur les emballages et les fiches de données sécurité des produits manipulés.
- **Les consignes générales de sécurité pour les entreprises effectuant des travaux dans les stations-service doivent être appliquées par toute entreprise extérieure intervenante.**
Le « passeport sécurité - travaux en station-service » permet de communiquer un résumé de ces règles à toute personne intervenant sur une station-service.
- N'exécuter que le travail prévu. Toute tâche non prévue doit faire l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.
- En cas d'urgence, appliquer les " consignes en cas d'accident " de la station-service.

(1) Travail à chaud (y compris lors de travaux de génie civil) = Feu nu, découpage, décapage, flamme, meulage, étincelles, utilisation de matériel électrique (y compris matériels portables, téléphones...).

Zones ATEX types 0, 1 et 2 en station-service

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée d'une atmosphère explosive, suivant les définitions de la directive ATEX 1999/92/CE.

En ce qui concerne les atmosphères explosives dues à la présence de gaz ou de vapeurs, les définitions sont les suivantes :

- Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.
- Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
- Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n'est que de courte durée.

	Zone 0	Zone 1	Zone 2
CARBURANTS LIQUIDES			
Interface pistolet réservoir véhicule non RV2*			
Cheminée de trou d'homme			
Orifice du puits de jauge			
Espace inférieur appareil distributeur contenant la partie hydraulique			
Caisson de dépotage			
Orifice échappement événements			
Séparateur d'hydrocarbures			
GPL			
Citerne aérienne (jauge point haut et bouche d'emplissage)			
Citerne enterrée (cage ou tampon)			
Citerne enterrée (borne déportée)			
Espace inférieur appareil distributeur contenant la partie hydraulique			
Interface pistolet réservoir véhicule			

Le volume type des zones indiquées sur le tableau est le suivant :

- Pour essences/gazole :
 - Interface pistolet réservoir non RV2* : Z0 à 10 cm, Z1 à 15 cm et Z2 à 20 cm,
 - Orifice échappement événements : sphère de rayon 1,5 m,
 - Autres zones : 100 % du volume de la zone indiquée (exemple : 100 % du volume de la cheminée de trou d'homme).
- Pour GPL :
 - Volume sphérique de 60 cm de rayon autour de l'orifice de jauge et de remplissage de la cuve, déporté ou non pour les citernes enterrées,
 - Volume sphérique de 2 m de rayon autour de l'orifice de jauge et de remplissage de la cuve aérienne,
 - Pour l'interface pistolet réservoir véhicule GPL uniquement à la déconnexion et sur un volume sphérique de 50 cm de rayon autour du point de raccordement.

* RV2 = dispositif de récupération de vapeurs phase 2 à l'interface pistolet / véhicule.



TOTAL

TOTAL PACIFIQUE

DOCUMENT A FAXER AU : 27 57 11 - A l'attention du Service Achats

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE MATERIEL & TRAVAUX

PROCES VERBAL DE MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS

Procès verbal de :

☒ Réception

☐ Mise en service

N° bon de commande :

15 167

Fournisseur : **ICC**

Objet :

Epreuves d'étanchéité des tuyauteries enterrées
associées aux réseaux enterrés de liquides
inflammables.
Contrôle des systèmes de détection de fuite

MARAIS SERVICE
RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

Totalité du matériel reçu :

☐ OUI ☐ NON (*)

Totalité du(des) matériel(s)/Travaux testé(s) :

☒ OUI ☐ NON (*)

Totalité du(des) matériel(s)/Travaux en service :

☒ OUI ☐ NON (*)

(*) obligation de mettre des réserves ou commentaires

Etat du chantier après travaux : - Propre

☒ OUI ☐ NON (*)

- Rebuts évacués

☒ OUI ☐ NON (*)

- Aucune défaillance causée

☒ OUI ☐ NON (*)

(*) obligation de mettre des réserves ou commentaires

Réserves

RAS

Commentaires

Manque un joint au niveau du bouchon de dépiége
SPSS - révisé - 15m²

Date de réception du ou des matériel(s)/travaux :

13.07.2016

Réception définitive :

☒ OUI
☐ NON

Réception provisoire sur situation :

☐ OUI
☒ NON

Visa des personnes présentes lors de la réception

Fournisseur (Nom - signature)

ICC S. TERRAZ

Client/Gérant (Nom - signature)

Benjamin MERCIER

Pour TOTAL PACIFIQUE (Nom - signature)

Benjamin MERCIER

Nota : le paiement de la facture n'interviendra qu'à la levée des éventuelles réserves.