

Rapport d'enquête:

Incident déversement d'une solution
acide


Vale Nouvelle Calédonie

7 Mai 2014




1. Séquence des évènements


Séquence des événements




Séquence des événements




Plan général et éléments clés




Configuration du circuit - Initiale



Configuration du circuit - Après déconsignation partielle




Configuration du circuit - Après déconsignation partielle



Configuration du circuit - Après déconsignation partielle



Configuration du circuit - Après déconsignation partielle



Configuration du circuit - Après déconsignation partielle

