
Panaches de poussière Doniambo 15/08/23

1 message

BLANCHE Julien <julien.blanche@eramet-sln.com>

16 août 2023 à 15:55

À : "alexandra.mengin" <alexandra.mengin@gouv.nc>, "herve.cheramy" <herve.cheramy@gouv.nc>

Cc : MERCERON Gaetan <gaetan.merceron@eramet-sln.com>, SARRAMEGNA Sebastien <sebastien.sarramegna@eramet-sln.com>, DIANOUX Alexys <alexys.dianoux@eramet-sln.com>, POLI Remo <remo.poli@eramet-sln.com>, BAKHACHE Nathalie <nathalie.bakhache@eramet-sln.com>

Bonjour Alexandra, Hervé,

Pour votre complète information, nous avons eu hier, mardi 15/08, des panaches de poussières anormaux observés en interne et également remontés par SCALAIR (sans dépassement de seuil d'information).

Les premières investigations font ressortir pour le moment comme cause de ces émissions une disjonction de four DEMAG aux alentours de 17h30 et principalement l'arrêt de l'atelier d'extrusion des poussières (AEP). Une opération de pose de joint plein sur le réseau de chaleur sensible au niveau du FR9 à également très probablement contribué à l'intensité de ces événements.

Nous avons, afin de réduire nos émissions, adaptée la puissance des fours.

Nous travaillons à la rédaction d'une déclaration d'incident que nous vous transmettrons au plus tard demain et investiguons d'ores et déjà pour définir les causes racines et vous fournir un rapport d'enquête sous quinze jours.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Cordialement.

www.sln.eramet.comwww.eramet.com**Julien BLANCHE**

DRSE/DE/DE

Tél : +687245136

Mobile : +687734204

julien.blanche@eramet-sln.com

Société Le Nickel – SLN

2, rue Desjardins Doniambo

BP E5 - 98848 Noumea Cedex

NOUVELLE-CALÉDONIE



Pensez à l'environnement, n'imprimez plus vos mails !

