


Rapport d'investigation événement numéro : 3280



06 NOV. 2024

CE2024-DIMENC-63927

Événement : Débordement Open top

Type d'événement : Non-conformité

Date : 22/07/2024

Secteur : 210 - UPM / FPP

1. Contexte de l'événement

- Description de l'événement
- Impact de l'événement & action(s)

immédiate(s)

- Traitement médical des victimes

2. Analyse des causes

- Analyse des causes
- Identification des causes racines

3. Plan d'actions

Description de l'événement :



Date et heure de l'événement : Le 22/07/2024 à 20:00

Entreprise : PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Emplacement : 210 - UPM / FPP

Activité contrôlée : Oui

Activité liée à l'évènement : Procédé industriel PRNC (Process)

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

Le 22/07 à 18h, une coupure électrique générale a lieu sur site. L'équipe mini FPP sur place est prévenue et se rend sur site. Côté Open top, la génératrice a bien démarré pour la recirculation aval. Côté pump pit, le groupe de la génératrice de secours a bien démarré mais pas la pompe 285-PPP-021. Voyant le niveau monter et le temps de démarrer la pompe Sykes, l'équipe sur place décide de stopper la recirculation des open top pour éviter le débordement du pump pit.

Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Environnement

Victime(s) : Non

Gravité réelle Santé : Sans conséquence

Gravité potentielle Santé : Sans conséquence

Gravité réelle Environnement : Sérieux

Gravité potentielle environnement : Sérieux


Gravité réelle Matériel : Sans conséquence

Gravité potentielle Matériel : Sans conséquence

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

Coupure de la génératrice d'alimentation des open Top
Sykes
Démarriage de la 285-PPP-021
Passation à l'équipe Neutralisation pour la nuit

Identification des causes racines



Plan d'actions

Date constatation	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat
22/07/2024	problème de câblage sur système	A investiguer en détail, a corriger + laisser une note explicative plastifiée sur place	05/08/2024	Clôturé
22/07/2024	Communication de prise de quart pas efficace	Afficher la directive opératoire au bureau sup Opérations + appel avec responsable Jour 1	31/07/2024	Clôturé