

PLAN D'AMELIORATION DE LA CENTRALE D'ENROBES POUR L'ANNEE 2014

Titre	Thème	Origine	Date d'ouverture	Processus	Situation de départ	Action développée	Résultat attendu	Pilote	Date d'échéance	Type d'action	Indicateur de suivi	Observation commentaires	Avancement
24-2013Centrale enrobés- Gestion des déchets	Environnement	Visite HSE	02/07/2013	Industrie	Gestion des déchets perfectible	Suivi de la gestion des déchets	Tableau de suivi des déchets à jour + BSDD		28/02/2013	Correctif	Tableau de suivi des déchets + BSDD		25%
25-2013Centrale enrobés- Evaluation du risque chimique	Sécurité	Visite HSE	02/07/2013	Management / amélioration	L'évaluation du risque chimique à la centrale n'a pas été réalisée	Evaluation du risque chimique	Etablissement d'un plan d'amélioration		31/12/2013	Correctif	Plan d'amélioration	Vérifier la compatibilité des produits au niveau du stockage	75%
95-2013Centrale enrobés- Identification des conduites	Sécurité	audit interne	15/06/2013	Industrie	Absence d'identification des différentes conduites	Balisage haute température: faire des plaquettes en métal avec une couleur spécifique. Calorifugeage des conduites avec indication du type de fluide et de son sens	Connaître les produits circulant dans chaque conduite		28/02/2013	Préventif	Visite sur site	Action faite au fur et à mesure (des modifications de conduite sont en cours)	0%
132-2013Centrale enrobés- Zone nettoyage tuyaux bitume	Sécurité;#Environnement	audit interne	17/09/2013	Industrie	Organiser en terme de méthodes, matériel et environnement la zone de nettoyage des tuyaux bitume	Réaliser une fiche méthode de la procédure à respecter pour le nettoyage des tuyaux bitumes	L'ensemble du personnel connaît la procédure à suivre		28/02/2013	Correctif	Fiche méthode		0%
134-2013Centrale enrobés- Fûts vides	Sécurité;#Environnement	audit interne	17/09/2013	Industrie	Les fûts vides ne sont pas évacués	Faire évacuer les fûts vides par un organisme agréé	Ne plus avoir de fût vide sur le site et s'assurer de leur traitement		31/01/2013	Correctif	Visite sur site		0%
136-2013Centrale enrobés- Zone chaudière	Sécurité;#Environnement	audit interne	17/09/2013	Industrie	La chaudière n'a pas de rétention	Poursuivre la création de rétention	Avoir la chaudière sur rétention pour supprimer tous risques de pollution en cas de déversement accidentel		31/12/2014	Correctif	Visite sur site		0%
138-2013Centrale enrobés- Stockage Acide Base	Sécurité;#Environnement	audit interne	17/09/2013	Industrie	Les acides et les bases sont stockés ensemble	Revoir le stockage des acides et des bases en respectant les incompatibilités	Avoir un stockage sécurisé (ne pas oublier de transmettre un nouveau plan de stockage à la DIMENC)		31/01/2014	Correctif	Visite sur site		0%
148-2013Centrale enrobés- Analyse rejet atmosphérique	Environnement	Autres	18/11/2013	Industrie	Aucune analyse de rejet de fumées et poussières n'a été faite	Planifier la réalisation des mesures des rejets atmosphériques périodiquement	Connaître les mesures de rejet atmosphérique pour s'assurer d'être conforme à la réglementation		31/03/2014	Correctif	Rapport des mesures de rejet atmosphérique		0%
149-2013Centrale enrobés- Registre des consommations	Environnement	Autres	18/11/2013	Industrie	Absence de registre de suivi des consommation d'eau et d'électricité	Création d'un registre de suivi des consommation d'eau et d'électricité	Connaître le suivi des consommations		31/01/2014	Correctif	Registre des consommations		0%
150-2013Centrale enrobés- Analyse rejet en milieu aquatique	Environnement	Autres	18/11/2013	Industrie	Absence d'analyse des eaux en sortie du séparateur / décanteur d'hydrocarbure	Faire réaliser les mesures de rejet en milieu aquatique	S'assurer qu'il n'y a pas de rejet d'eau polluée dans le milieu naturel		31/03/2014	Correctif	Rapport des mesures de rejet aquatique		0%
151-2013Centrale enrobés- Inventaire des stocks des substances dangereuses	Sécurité;#Environnement	Autres	18/11/2013	Industrie	Absence de formalisme de l'état des stocks des substances dangereuses	Formaliser l'inventaire des stocks des substances dangereuses (nature, état physique, quantité, emplacement)	Connaître et maîtriser les risques liés au stockage des substances dangereuses		28/02/2014	Correctif	Tableau d'inventaire des substances dangereuses	Action à réaliser avec l'aide de T.REYNAUD	0%
152-2013Centrale enrobés- Consignes d'exploitation	Qualité;#Sécurité;#Environnement	Autres	18/11/2013	Industrie	Absence de consignes d'exploitation écrites (modes opératoires, fréquence des contrôles, opérations de maintenance...)	Création de procédures pour les consignes d'exploitation	Ecrire ce qui est fait et respecter ce qui est écrit		31/12/2014	Correctif	Etablissement de procédures	Action à réaliser avec l'aide de T.REYNAUD	0%
153-2014Centrale enrobés- retenue d'eau	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: Présence d'une retenue d'eau au niveau du poste de chargement / déchargement des enrobés à froid et au niveau de la centrale d'enrobage à chaud traduisant un mauvais écoulement des eaux météoriques sur la plateforme	Réalisation d'enrobés sur les voies de circulation du site	Plus de zone de retenue d'eau sur la plateforme. Bon écoulement des eaux de ruissellement.		01/06/2014	Correctif	Constatation d'absence de retenue d'eau aux zones signalées		0%
154-2014Centrale enrobés - évacuation déchets	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: Certains déchets restent à évacuer (cuve réformée, stockage de déchets au sol)	Travaux d'intervention sur la cuve avant de la réformer. Création d'une aire de stockage des déchets	Bonne gestion des déchets sur le site. Limitation des stockages		01/06/2015	Correctif	Constatation de l'évacuation des déchets		0%
155-2014Centrale enrobés - cuves à bitumes	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: Les cuves de bitume ne disposent pas de système de rétention et des écoulements de bitume ont été constatés	Réalisation d'un bac de rétention autour des cuves à bitume	Contenir toute fuite éventuelle de bitume et respecter la réglementation		31/12/2014	Correctif	Constatation de la réalisation du bac de rétention		0%
156-2014Centrale enrobés - cuve à gazole	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: La distribution de gazole n'est pas sur rétention	Réalisation d'une dalle bétonnée pour la distribution du gazole	Contenir toute fuite éventuelle de gazole et respecter la réglementation		31/12/2014	Correctif	Constatation de la réalisation de la dalle béton		0%
157-2014Centrale enrobés - cuves à émulsions	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013 : Les cuves à émulsions sont placées sur une dalle étanche mais non sur rétention	Réalisation d'un bac de rétention autour des cuves à émulsions	Contenir toute fuite éventuelle d'émulsion et respecter la réglementation		31/12/2014	Correctif	Constatation de la réalisation du bac de rétention		0%
158-2014Centrale enrobés - fossé périphérique	Environnement	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: Absence de fossé périphérique prévu dans le dossier de demande d'autorisation	Réalisation d'un fossé permettant de récolter les eaux pluviales chargées en fines	Empêcher toute pollution éventuelle de quitter le site et de polluer les environs		01/06/2014	Correctif	Constatation de la réalisation du fossé		0%
159-2014Centrale enrobés - emplacement centrale	Sécurité	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: La concentration des installations sur une seule partie du site ne permet pas une circulation homogène des camions et engendre des manœuvres dangereuses notamment pour les camions venant s'approvisionner en enrobés	Changement de la centrale d'enrobage à chaud	Avoir une circulation fluide et limitant au maximum les manœuvres sur le site		2015?	Correctif	Changement de la centrale	Cette action dépend de la Direction	0%

PLAN D'AMELIORATION DE LA CENTRALE D'ENROBES POUR L'ANNEE 2014

Titre	Thème	Origine	Date d'ouverture	Processus	Situation de départ	Action développée	Résultat attendu	Pilote	Date d'échéance	Type d'action	Indicateur de suivi	Observation commentaires	Avancement
159-2014 Centrale enrobés - emplacement centrale	Sécurité	Autres	13/01/2014	Industrie	Constat DIMENC du 28/11/2013: La concentration des installations sur une seule partie du site ne permet pas une circulation homogène des camions et engendre des manœuvres dangereuses notamment pour les camions venant s'approvisionner en enrobés	Changement de la centrale d'enrobage à chaud	Avoir une circulation fluide et limitant au maximum les manœuvres sur le site		2015?	Correctif	Changement de la centrale	Cette action dépend de la Direction	0%
160-2014 Centrale d'enrobés - registre des dysfonctionnement des ouvrages de collecte, de traitement et de rejet	Sécurité;#Environnement	Autres	13/01/2014	Management / amélioration	Constat DIMENC du 28/11/2013: Absence de registre des ouvrages de collecte, de traitement et de rejet	Création d'un registre et mise en place d'une auto-surveillance des points de rejets (trimestrielle la 1ère année, puis semestrielle)	Connaitre et avoir une traçabilité les dysfonctionnements liés aux ouvrages de collecte, de traitement et de rejet		31/03/2014	Correctif	Registre des ouvrages de collecte, de traitement et de rejet		0%
161-2014 Centrale d'enrobés - notice de réduction de l'impact sur l'environnement	Environnement	Autres	13/01/2014	Management / amélioration	Constat DIMENC du 28/11/2013: absence de notice sur les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (circulation, envoi de poussières, bruit,...) Ainsi que les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport, matériaux...)	Rédiger une notice récapitulant toutes les mesures prises pour réduire l'impact de l'installation sur l'environnement	Réduire l'impact de l'installation sur l'environnement		31/03/2014	Correctif	Plan d'impact environnemental	Action à réaliser avec l'aide de T.REYNAUD	0%
162-2014 Centrale d'enrobés - Exercices de lutte contre l'incendie	Sécurité;#Environnement	Autres	13/01/2014	Management / amélioration	Constat DIMENC du 28/11/2013: A ce jour, il n'y a pas eu d'exercice de lutte contre l'incendie sur site	Réaliser une fois/an un exercice mettant en œuvre le matériel incendie sur feu réel	Etre préparer et connaître les consignes en cas d'incendie		30/04/2014	Correctif	Réalisation d'exercice incendie		0%
163-2014 Centrale d'enrobés - Bilan de l'auto-surveillance	Qualité;#Sécurité;#Environnement	Autres	13/01/2014	Management / amélioration	Constat DIMENC du 28/11/2013: Répondre à la réglementation ICPE qui demande de réaliser un bilan d'auto-surveillance la première année, le 1er jour du troisième mois du semestre S+1	Transmettre à la DIMENC pour le 1er juillet le bilan d'auto-surveillance	Répondre à la réglementation ICPE		01/07/2014	Correctif	Bilan auto-surveillance		0%