

N° version	2
Date de réalisation:	août-08
Rédacteur	HSE
Date de mise à jour :	août-09

Grille d'Evaluation des Risques Professionnels du dépôt SSP à Ducos

UNITE DE TRAVAIL		N°	Intitulé									
		UT 3	Stockage vrac (cuves du dépôt)									
Activité	Zone de risque	Source de dangers	Type de risque		Libellé de l'exposition	Mesures de sécurité existantes pour limiter le risque	Cotation du risque résiduel				Propositions d'améliorations (préventives/correctives)	Délai
			Chronique	Accidentel			F	G	P	C		
A B C D E	Cuves du dépôt	Chute de plein pied		X	Circulation dans les cuvettes	- les opérateurs portent des EPI: chaussures de sécurité - la plupart des tuyaux traversant les merlons sont signalés par une bande réfléchissante jaune, - une lampe torche antidéflagrante est à disposition, - des escaliers sont prévus pour passer d'une cuvette à l'autre - éclairage de nuit	3	2	2	12		
A B C D E	Cuves du dépôt	Chute de hauteur		X	Travail en hauteur pour jaugeage et échantillonnage des cuves	escaliers des cuves sont munies : d'au moins une rambarde à 2 lisses, de marches anti-dérapantes, de paliers de repos les opérateurs portent des chaussures de sécurité il y a un revêtement anti-dérapant sur une largeur de 1 mètre au bord de tous les toits de cuves il y a un garde-corps composé d'1 plinthe et 2 lisses (niveau bas, 45 cm, 1,10 m) sur les TK1, 2, 3, 4, 8, 10 et 11	3	5	2	30		
A B C D	Cuves du dépôt	Travail isolé	X		Travail isolé	tout personne travaillant seul sur le dépôt doit avertir le chef ou contremaître de dépôt	3	2	2	12		
B C D	Cuves du dépôt	produit chimique		X	risque lié au hydrocarbures	- les opérateurs portent des EPI: gants en nitrile, lunettes de protection (lors des opérations d'échantillonnage), - l'appareil de jauge obstrue le puits de jauge - travail en plein air	3	2	2	12		
D	Cuves du dépôt	manutention manuelle	X		activité physique	formation gestes et postures des opérateurs dépôt en 2005	3	2	2	12		