

N° version	2
Date de réalisation:	août-08
Rédacteur	Service HSSE
Date de mise à jour :	01-août

Grille d'Evaluation des Risques Professionnels du dépôt SSP à Ducos

UNITE DE TRAVAIL	N°	Intitulé
	UT 10	Atelier

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Responsable de l'unité de travail : Directeur Service commercial

Horaire de travail: 6h45-10h45 11h45-15h30

Opérateurs concernés	Poste occupé sur l'UT	N° de l'activité	Intitulé de l'activité	Criticité => priorité d'action	
				Niveau 1 Risque FAIBLE	Actions à envisager si les mesures préventives et correctives sont simples à mettre en place
Nicolas Louvier	agent de maintenance	A	Maintenance cuve de stockage	Niveau 2 Risque MODERE	Mettre en place à court terme les mesures préventives et correctives.
Denis Giraud	agent de maintenance	B	Réparation matériel de distribution	Niveau 3 Risque IMPORTANT	
		C	Gestion du magasin	Niveau 4 Risque TRES IMPORTANT	Mettre en place immédiatement les mesures préventives et correctives.
				Niveau 5 Risque INTOLERABLE	

N° / Activité	A	Maintenance cuve de stockage	Fréquence d'exposition	Aléatoire
Tâches		charger et décharger les cuves sur un véhicule équiper les cuves (installation tuyau, raccord, trou d'homme,...) peinture de cuve	Personnes concernées	service maintenance
			Matériels, engins, outils et produits utilisés	Palan chariot élévateur
N° / Activité	B	Réparation matériel de distribution	Fréquence d'exposition	Aléatoire
Tâches		meulage perçage soudage filage, tarodage nettoyage	Personnes concernées	service maintenance
			Matériels, engins, outils et produits utilisés	meuleuse portative touret/brosse perceuse
N° / Activité	C	Gestion du magasin	Fréquence d'exposition	Aléatoire
Tâches		gestion des stocks	Personnes concernées	service maintenance
			Matériels, engins, outils et produits utilisés	