



Réf : F16027.02

Direction du développement durable  
des territoires (DDDT)  
Centre administratif de la province Sud  
(CAPS)  
Artillerie - 6, route des Artifices  
Baie de la Moselle  
BP L1, 98849 Nouméa cedex  
  
Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06  
3dt.contact@province-sud.nc

## FORMULAIRE DE DECLARATION D'INCIDENT / ACCIDENT A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Article 416-3 du code de l'environnement de la province Sud

### ATTENTION

Formulaire à déposer ou à envoyer par courrier ou courriel  
à l'attention de la présidente de l'Assemblée de province.  
Direction du développement durable des territoires  
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED)  
Centre administratif de la province Sud  
Pour tout renseignement, contacter le SICIED  
Tél : 20 34 00 Email : 3dt.contact@province-sud.nc

#### \* INFORMATIONS SUR L'EXPLOITANT TRANSMETTANT LE FORMULAIRE

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom de famille : MELTECOIN

Prénom(s) : KELLY

Société : EPUREAU

Fonction : CHARGE D'AFFAIRES

Adresse : 20 rue Descartes Ducos

Téléphone (fixe et/ou mobile) : \_\_\_\_\_

Courriel : tech-eu2@epureau.nc

**\* INFORMATIONS GENERALES SUR L'INCIDENT / ACCIDENT**

Commune : Mont dore

Date du début de l'événement (jj/mm/aaaa) : 27/10/2021 Heure du début de l'événement (hh:mm) : \_\_\_\_\_

Durée totale (hh:mm) : \_\_\_\_\_

Exploitant (titulaire de l'autorisation ou déclaration pour une ICPE) : SUNSET IMMOBILIER

Adresse de l'établissement accidenté : STEP Clos Algaoue 2

Effectif de l'établissement : \_\_\_\_\_

**\* RESUME ET CHRONOLOGIE DE L'ACCIDENT**

*Résumé autoportant synthétisant les principales informations données dans les différents chapitres du présent rapport.*

La partie du motoréducteur est HS ainsi que les pignons du réducteur.

Le devis envoyé pour le remplacement a été validé. Actuellement, en attente de l'arrivée de l'équipement afin de remettre en route la station d'épuration.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\* SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT (le jour de l'accident)**

- Non classable       Déclaration       Autorisation simplifiée       Autorisation
- Haut risque chronique  
 Haut risque industriel  
 Exploitation irrégulière

- ED globale sur l'établissement      Année \_\_\_\_\_
- POI      \_\_\_\_\_
- PPI ou PPS      \_\_\_\_\_
- Info public réalisée      \_\_\_\_\_

**Commentaires (optionnel)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\* SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'UNITE ACCIDENTEE (le jour de l'accident)**

**Contribution de l'unité accidentée au classement de l'établissement**

(Sont pris en compte uniquement les rubriques des unités concernées par l'accident)

Unité						
Nom de l'unité	Rubrique ICPE	Substance ou activité	Déclaration	Autorisation simplifiée	Autorisation	Inconnu
Stallon d'épuration	2753		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Année**

- Étude de danger \_\_\_\_\_
- Tierce expertise \_\_\_\_\_
- Maîtrise de l'urbanisation existant pour l'unité \_\_\_\_\_
- Autre acte réglementaires concernant l'unité \_\_\_\_\_
- À préciser : \_\_\_\_\_

**Commentaires (optionnel)**

---



---



---



---



---

**\* TYPOLOGIE DE L'EVENEMENT**

- Incendie
- Explosion :     BLEVE         VCE         Boil-over
- Rejet de matières dangereuses ou polluantes
- Émanation
- Chutes / projections
- Irradiation
- Pollution chronique aggravée
- Effet domino
- Presque accident
- Scénario étudié dans l'étude de danger
- Autre (à préciser) : \_\_\_\_\_

**Commentaires (optionnel)**

---



---



---



---



---

\* MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES

Nom	Classification (E, F, T, ...)	N° CE N° CAS	Autres phrases de risques	Rubrique IC	Quantité présente dans l'établissement	Quantité présente dans l'unité accidentée	Quantité relâchée dans l'accident	Quantité explosée (t eq TNT)

Commentaires (optionnel)

---



---



---



---



---



---

\* NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES (1/2)

Conséquences avérées / redoutées, environnementales et sanitaires post-accident

Sans conséquences       Inconnues

Conséquences humaines et sociales

	Total	dont	Employés	Sauveteurs	Public
Morts			<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Blessés			<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Blessés graves sur site (hospitalisation ≥ 24 h)			<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Blessés graves hors site (hospitalisation ≥ 24 h)			<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Blessés légers (hospitalisation ≤ 24 h ou soignés sur place)			<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

Personnes en chômage technique dans l'établissement : \_\_\_\_\_

Tiers sans abris : \_\_\_\_\_

Tiers dans l'incapacité de travailler : \_\_\_\_\_

Privation d'usage au minimum 2 h de :

	Personnes	Heures (hh:mm)
Gaz		
Électricité		
Eau potable		
Téléphone		
Transports publics		
Autres privations d'usage		
Risque d'aggravation		

Direction du développement durable  
des territoires (DDDT)

6, route des Artifices  
BP L1, 98849 Nouméa cedex  
Tel : 20 34 00 - Fax 20 30 06  
3dt.contact@province-sud.nc

**\* NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES (2/2)**

**Conséquences environnementales** (sur les biotopes, cultures, élevages, ...)

- Pollution des sols
- Tout type de terrains nécessitant un nettoyage : \_\_\_\_\_ ha
- Dommages permanents ou à long terme aux habitats terrestres (faune et flore) : \_\_\_\_\_ ha
- Espèces rares ou protégées (végétales ou animales)
  - Habitat terrestre correspondant : \_\_\_\_\_ ha
  - Espèces touchées dans l'habitat : \_\_\_\_\_ %
- Atteinte à la flore
- Atteinte à la faune
- Pollution des eaux de surface
  - Berges nécessitant un nettoyage : \_\_\_\_\_ km
  - Dommages significatifs ou à long termes des habitats
    - Rivière : \_\_\_\_\_ km
    - Lac ou zone humide : \_\_\_\_\_ ha
    - Zone côtière ou en mer : \_\_\_\_\_ ha
- Pollution des eaux souterraines : \_\_\_\_\_ ha
- Pollution atmosphérique
- Suivi des conséquences :       Mis en œuvre       Prévu  
 Préciser comment dans la partie Commentaires

**Conséquences sanitaires** (sur l'homme)

- Suivi des conséquences :       Mis en œuvre       Prévu  
 Préciser comment dans la partie Commentaires

**Conséquences économiques**

	Total	Interne	Externe	
Domages matériel				FCFP
Pertes d'exploitation				FCFP

**Commentaires**

Conséquences immédiates, potentielles ou susceptibles d'apparaître ultérieurement. Mesures prévues ou mises en œuvre pour évaluer et suivre dans le temps les conséquences sanitaires et environnementales, en particulier si la case « suivi » est cochée.

~~Actuellement la station d'épuration fonctionne comme une fosse septique avec un traitement en anaérobie.~~

Pour éviter les mauvaises odeurs les boues du clarificateur ont été entièrement recirculées dans le décanteur et l'ouvrage nettoyé.

---



---



---



---



---



---

**\* MESURES PRISES**

**Mesures immédiates**

POI déclenché                       PPI déclenché                       Alerte population

Périmètre de sécurité d'un rayon de \_\_\_\_\_ m

**Personnes**                      **Heures (hh:mm)**

Confinement                      \_\_\_\_\_

Évacuation                      \_\_\_\_\_

Mise en sécurité de l'établissement

Enlèvement des matières dangereuses

Autres mesures d'urgences (à préciser) : \_\_\_\_\_

**Mesures curatives**

Décontamination                      **Coût**                      **Début (jj/mm/aaaa)**                      **Fin (jj/mm/aaaa)**

Des eaux                      \_\_\_\_\_ F                      \_\_\_\_\_

Des sols                      \_\_\_\_\_ F                      \_\_\_\_\_

Des nappes                      \_\_\_\_\_ F                      \_\_\_\_\_

Déchets générés (sauf terres polluées)

Liquides :      Quantité estimée : \_\_\_\_\_      Stockage provisoire :       Sur site       Hors site

Solides :      Quantité estimée : \_\_\_\_\_      Stockage provisoire :       Sur site       Hors site

Sols / terres polluées

Surface à traiter : \_\_\_\_\_      Quantité estimée : \_\_\_\_\_

Nature des polluants :

Hydrocarbures / solvants       Toxiques       Germes pathogènes

Bioaccumulables       Radioactifs       Autres : \_\_\_\_\_

**Information**

Information à chaud réalisée

Information de l'inspection (article 416-3)

**Inspection réalisée**

Modalité : \_\_\_\_\_

Date (jj/mm/aaaa) : \_\_\_\_\_      Heure (hh:mm) : \_\_\_\_\_

**Commentaires**

*Informations complémentaires relatives à la cinétique. Préciser si l'accident a généré des déchets (quantité / volume, nature, toxicité et/ou caractéristiques physico-chimiques, filière d'élimination à déterminer, envisagée, proposée, réalisée, ...), durées de stockage provisoire. Préciser si l'événement a généré des terres polluées et la gestion envisagée.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Direction du développement durable  
des territoires (DDDT)**

6, route des Artifices  
BP L1, 98849 Nouméa cedex  
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06  
3dt.contact@province-sud.nc

**\* CIRCONSTANCES AVANT L'INCIDENT / ACCIDENT**

Fonctionnement 24h/24 :  Oui  Non

Procédé continu  Procédé par batch

Construction

Première mise en service

Remise en service / redémarrage

Début / fin de poste

Période d'activité réduite

Opération exceptionnelle

Opération d'urgence

Mise en sécurité

Mise à l'arrêt

Consignation technique de l'unité

Travaux / maintenance / réparation / test

Arrêt longue durée

Démantèlement

Unité abandonnée

Autre circonstances (à préciser) : \_\_\_\_\_

Inconnues

**Commentaires**

*Informations pertinentes (conditions météorologies en cas de diffusion d'un nuage, urbanisation, ...)*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**\* INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Rapport au CHSCT (s'il existe) :  Oui  Non  Prévu

Rapport d'un tiers expert :  Oui  Non  Prévu

Autre (à préciser) : \_\_\_\_\_

**Commentaires (optionnel)**

---

---

---

---

**Direction du développement durable  
des territoires (DDDT)**

6, route des Artifices  
BP L1, 98849 Nouméa cedex  
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06  
3dt.contact@province-sud.nc





**\* ENSEIGNEMENTS TIRES / AMELIORATIONS DE LA SECURITE**

	Prévu	Réalisé	Date (jj/mm/aaaa)
Révision ED			
Révision POI			

**Réduction des risques dans l'établissement après l'accident** (aspect matériel / organisationnel)

	Prévu	Réalisé	Date (jj/mm/aaaa)
Prévention			
Protection			
Intervention			
Exercice			

**Commentaires**

Détails des aspects techniques et organisationnels des améliorations réalisées ou envisagées suite à l'événement.

---



---



---



---



---



---



---


**ANNEXES AU RAPPORT**

Tout document utile à la compréhension de l'événement (photos, schémas, arbre des causes, cartes avec légendes, ...)

\* Fait à Noumea, le (jj/mm/aaaa) 07/03/2022

\* Signature de l'exploitant :

Insérer une signature



Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l'article 441-7 du code pénal (un an d'emprisonnement et 1 789 900 F d'amende)

**Envoyer**

\*Champs obligatoires