



Direction de l'Environnement
Province Sud
M Le Directeur
BP 3718
98846 Nouméa CEDEX

Nouméa le 28 mai 2013

Objet : Transmission de la fiche « incident » D-03-2013 concernant un départ d'incendie dans le dock du CTTV de Ducos.

N/Réf. : 130528A KEM/KEM

Monsieur le Directeur,

Veillez trouver ci-joint, la fiche « incident » citée en objet et faisant suite à l'information transmise à vos services le lendemain matin de l'incident lors de la réunion RPI. Cet incident est à ce jour considéré comme clos et avec un impact non significatif.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos plus cordiales salutations.

PROVINCE SUD Direction de l'Environnement	ARRIVÉE LE - 3 JUIN 2013							
	N° 14280							
	Dir	CM jur.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ						✓		
COPIE								
OBSERVATIONS	4/30/13 → BSI mlog AR							

P.J. : Fiche incident D-03-2013

COPIE : SIGN

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

C.S.P

Rapport d'incident N° D-03-2013

En date du 14/05/2013

Nature :

Départ de feu dans le dock de transfert du CTTV de Ducos

Actions :

- Chaîne d'alerte activée
- Intervention du personnel avec les RIA et une pelle chargeuse.
- Etalement des déchets concernés.
- Extinction
- Surveillance
- Evacuation des résidus vers l'ISD de Gadji après 10 heures

Causes et circonstances de l'incident :

Le mardi 14 mai 2013 vers 20h45, la société de gardiennage du site de Ducos effectuait une ronde lorsqu'elle a constaté la présence de fumée au-dessus du tas de déchets stocké dans le dock de transfert. L'agent de sécurité a alerté le cadre d'astreinte et a commencé à arroser la zone à l'aide des RIA en place. Le cadre d'astreinte arrivé sur place dans la demi-heure suivant l'alerte a utilisé une pelle chargeuse afin d'atteindre la zone en cause qui se situait en profondeur par rapport au front de déchets.

Les déchets ont ensuite été isolés et étalés tout en maintenant un arrosage constant.

Un réaménagement des déchets dans le dock s'est avéré nécessaire. Les déchets ont été longuement arrosés afin d'éviter tout nouveau départ d'incendie.

Pas de flammes observées. Il s'agissait de cartons et palettes en bois qui se consumaient.

Aucune véritable source n'a été identifiée et aucun déchet non conforme n'a été identifié.

L'incendie a été maîtrisé en 3 heures. Ce temps d'intervention conséquent est surtout dû aux nombreuses manœuvres qui ont dû être effectuées afin de déblayer et réaménager les déchets afin d'atteindre la zone concernée. 50 m3 de déchets déplacés et arrosés, pour environ 1 m3 de déchets incriminés.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

- Surveillance accrue lors du vidage des chargements (immédiat)
- Rappel des consignes d'interdiction de fumer et d'apporter toute flamme nue (sem 22 et 23)
- Rappel des consignes de sécurité aux usagers (sem 23).

Impact éventuel sur l'environnement :

- Impact visuel et olfactif dû aux fumées pendant l'événement
- Aucun rejet liquide au milieu naturel dû au confinement hydraulique de la plateforme
- Aucun impact sur l'environnement

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

C.S.P



Photo 1 et 2 : massif de déchets et fumées suspectes