

PROVINCE SUD	ARRIVÉE LE 11 DEC 2013							
Director de l'Environnement	N° 39498							
	Dir	CM jun	CM EDT	CM cyné	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ						✓		
COPIE								
OBSERVATIONS	12/12 - A BET (17/12 - 53)							



Epureau

SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT DES EAUX

20, rue Descartes DUCOS
BP 3820 - 98 846 Nouméa Cedex

Tél : 28.17.27
Fax : 28.86.13

DATE : 28/11/2013

RAPPORT D'INTERVENTION

N°..35295.

CLIENT :	EQUIPEMENT	MOTIF DU DEPLACEMENT
SITE : Hotel Evassiou Saïraméa	Miniflo	Installation ☐ S/garantie ☐ Visite systématique ☒ Appel ☐

HEURE D'ARRIVÉE : 15 ^h	HEURE DE DEPART : 16 ^h
-----------------------------------	-----------------------------------

TRAVAUX EFFECTUES SOUS CONTRAT		TRAVAUX EFFECTUES HORS CONTRAT		OBSERVATIONS	
- Contrôle de la Station : OK - Contrôle Offert électrique RAS - Test MANDI Automatisme OK - "Vapeur" Pompe Basse OK - "Vapeur" + Commutateur OK - Contrôle + Nettoyage du Surpresseur - Courant OK Filtrage OK - Contrôle + Nettoyage Bassin Aération + Décastration (niveau blanc) + Regard Arrivée + Sortie OK		- Travaux sur devis : - Travaux à la fluorescence des WC (eau jaune) et à la rothamine des lavabos (eau ménagère) des 5 chambres = fin d'intervention à la STEP après 1H d'attente -		- Prevoir Examane Bassin de décastration + - Prevoir Pumpage la Bac à Craie Aération + Bullage faible Bassin + Cratérisation dans la 1 ^{re} partie du décastrer - Contrôler affaissement de la cuve	
HORAMETRE	REF	PIECES CHANGEES	QTE	VISA CLIENT	VISA TECHNICIEN
P1				NOM :	NOM :
P2					
P3					
P4					
P5					
A1				SIGNATURE :	SIGNATURE :
A2					
A3					
R1					
R2F					
		MAIN D'ŒUVRE - TAUX HORAIRE			
		DEPLACEMENT			