



**DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT**

**Service de la
prévention des
pollutions et des
risques**

**Bureau de
l'environnement
industriel**

19 Avenue Foch
BP 3718
98846 NOUMEA
CEDEX

La directrice, pi

à

Le Cap Goulvain
98 870 BOURAIL

Nouméa, le 26 OCT. 2010

N° 2010- 48862 /DENV

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) –
Compte rendu de la visite d'inspection en date du 08 octobre 2010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu relatif à la visite de l'inspection des installations classées sur votre exploitation en date du 08 octobre 2010.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

La directrice de l'environnement, pi



PJ : Compte rendu de visite d'inspection en date du 08 octobre 2010

Copie : DDR



**DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT**

Service de la
prévention des
pollutions et des
risques

Bureau de
l'environnement
industriel

19 Avenue Foch
BP 3718
98846 NOUMEA
CEDEX

**COMPTE RENDU D'INSPECTION
D'INSTALLATIONS CLASSEES**

Etablissements	Elevage JCR
Exploitants	
Commune	Bourail
Lieu dit	Le Cap Goulvain
Arrêtés d'autorisation	Demande en cours d'instruction
Date de la visite	08 octobre 2010
Nom des agents visiteurs	
Accompagné de	

1. SITUATION ADMINISTRATIVE

A ce jour, l'élevage ne dispose pas d'autorisation d'exploiter alors que le nombre d'animaux présents sur site le place sous le régime d'autorisation. L'élevage est en cours de régularisation.

2. SITUATION TECHNIQUE

L'élevage compte 205 truies, 12 verrats, 250 porcelets de moins 30 kg et 105 porcs à l'engrais soit 806 porcs équivalents.

La visite avait pour but de constater la réalisation de la fosse à lisier dans le cadre de la mise aux normes environnementales de l'élevage.

Fosse à lisier

- La construction de la fosse est réalisée (Cf. photos). Les dimensions indiquées par l'exploitant pour cette fosse sont de 12 m de diamètre et 3 m de hauteur.
- Les raccordements des bâtiments à la fosse ne sont pas encore réalisés au jour de la visite. L'exploitant indique que ces travaux de raccordement seront effectués en semaine 41.
- Le réseau d'évacuation des eaux de pluies n'est pas installé.

