


Herewith we confirm that the incinerator Pflock & Meckeler #4700 installed at IRN was inspected every 2 years. At the last inspection in 2008 the plant was in a good state and the efficiency was 99%.

Nous confirmons que l'incinérateur Pflock & Meckeler #4700 installé à IRN est inspecté chaque 2 année. A l'inspection dernière l'état technique était bon et l'incinérateur fonctionnait avec 99% effectivité.



Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Pflock & Meckeler
Wellweg 97 • 31157 Sarstedt