

DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Service des Installations
Classées, des Impacts
Environnementaux
et des Déchets

Bureau des Installations
Classées pour la Protection
de l'Environnement

6 route des artifices
BP L1
98849 Nouméa Cedex

DOSSIER DE DECLARATION

AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATION	<i>Station d'épuration de la résidence Athenium</i>
---------------------	---

DEMANDEUR	<i>PM Promotion</i>
------------------	---------------------

Référence courrier	<i>n° 2016-28802/DENV</i>	Date de réception du dossier	<i>23/05/2016</i>
Adresse postale	<i>BP 16042 – 98804 Nouméa cedex</i>		
Localisation de l'installation	<i>Lot n° 54 - lotissement De Saint Quentin Philippe</i>		
Téléphone	<i>79.48.64</i>	Fax	<i>-</i>
Province	<i>Sud</i>	Commune	<i>Mont-Dore</i>
		Zone PUD	<i>UBb1</i>

CONTENU DE LA DECLARATION	OBSERVATIONS
1. Informations sur le demandeur et la localisation de l'installation	<i>Préciser : coordonnées RGNC du centre de la station d'épuration, justificatif des pouvoirs du signataire</i>
2. Nature et volume des activités	
3. Rubriques de classement	
4. Plan orienté à l'échelle appropriée indiquant l'emplacement de l'installation projetée, et dans un rayon de 100 mètres :	
<ul style="list-style-type: none"> • l'occupation du sol • les activités et la vocation des bâtiments • les établissements recevant du public • les voies de communication • les hydrants (PI ou BI) • les plans et cours d'eau 	
5. Plan de situation orienté et légendé, à l'échelle appropriée indiquant :	
<ul style="list-style-type: none"> • les zones de stockage • les moyens de lutte contre l'incendie 	<i>Préciser leur emplacement à proximité de la station d'épuration</i>
<ul style="list-style-type: none"> • l'assainissement (tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement et du dimensionnement) 	<p><i>- Le positionnement du regard de sortie des effluents traités semble inadapté à la réalisation, en toute sécurité, d'un prélèvement d'un échantillon journalier sur 24 heures pour contrôle de sa conformité. Il semble être situé sur une zone de circulation de véhicules. De plus, le réseau d'acheminement des eaux traitées vers le réseau d'eaux pluviales manque de clarté. Préciser ces 2 points.</i></p> <p><i>- Fournir le détail du calcul de dimensionnement de l'ouvrage ainsi que la documentation technique détaillée du procédé de traitement Biokit.</i></p>
AUTRES OBSERVATIONS	<i>Les cartes et plans fournis doivent être géoréférencés pour être exploitables par un système d'information géographique (SIG).</i>

Dossier de déclaration jugé : Complet Incomplet

L'inspecteur des installations classées