

## INTERPRETATION RESULTATS ANALYSES

| Ref doc   | FO- EXP-001  |
|-----------|--------------|
| Rev       | 1            |
| Date      | 04/04/2019   |
| Rédacteur | WK           |
| Nb page   | Page 1 sur 2 |

## Collège de Plum Sortie de STEP 525 EH de type boues activées

### Prélèvement du 04 avril 2019

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les rapports d'analyses sont joints en annexe 1.

| Analyses | Sortie | Unité       | Normes de rejet* | Conformité Step |
|----------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| DBO5     | 44     | 0.33 mg/L   | 25               | Non conforme    |
| DCO      | 205    | 1.5 mg/L    | 125              | Non conforme    |
| MES      | 102.3  | 0.8 mg/L 35 |                  | Non conforme    |
| рН       | 7.60   | Unité pH    | Entre 6,5 et 8,5 | Conforme        |

<sup>\*</sup>Selon l'arrêté n°238-2006/PS du 23 mars 2006

#### **REMARQUES**

Les concentrations sont au-dessus des seuils fixés par la réglementation.

#### **MESURE DE DEBIT**

Une sonde pression (voir annexe 2) a été installée au niveau du poste de relevage le 03 au 04 avril 2019. Les mesures obtenues sont les suivants :

Volume journalier : 7.5 m3/j

Débit entrant : 0.3 m3/h

Equivalents habitants: 50 EH

La station fonctionne à 10% de sa capacité hydraulique nominale.



## INTERPRETATION RESULTATS ANALYSES

| Ref doc   | FO- EXP-001  |
|-----------|--------------|
| Rev       | 1            |
| Date      | 04/04/2019   |
| Rédacteur | WK           |
| Nb page   | Page 2 sur 2 |

#### **CONCLUSION**

Les résultats du dernier prélèvement ponctuel sont non conformes.

Des investigations on était menées afin de déterminer la cause de cette non-conformité. Les premières causes sont dus aux :

- Dysfonctionnement de l'air lift (fuite d'air)
- La perméabilité de la goulotte de sortie provoquant ainsi des départs de boues en sortie de station.
- Et la boite de dérivation de la pompe à boue qui a été oxydée.

Un devis a été envoyé. En attente de réponse.



### **INTERPRETATION RESULTATS ANALYSES**

| Ref doc   | FO- EXP-001  |
|-----------|--------------|
| Rev       | 1            |
| Date      | 04/04/2019   |
| Rédacteur | WK           |
| Nb page   | Page 3 sur 2 |

### **ANNEXE 1**: Résultat d'analyses



Rapport d'analyse 2019/04/R0269

BC n° Aff n° Devis n°

Echantillon: 2019/04/E0067 Lieu du prélèvement: sortie STEP Date de début d'analyse : 04/04/2019 Nature de l'échantillon : Eau usée Référence Client : Collège de Plum Température à réception : 30°C

EPUREAU Epureau 20, bis rue Descartes 382098846 Nouméa Cedex Tel: 28 17 27 assist-puroo@epureau.nc

Date de prélèvement : 03/04/2019 11h17 Date de réception : 04/04/2019 13h15 Date de fin d'analyse : 09/04/2019

Préleveur : Keroine Flaconnage : labeau

| Analyse                    | Méthode            | Résultat | Unité             | Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération | Limite de      |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|---|----------------|
|                            |                    |          |                   | n°10277/DENV/SE du 30 avril 2000                      | quantification |
|                            |                    |          | Paramètre indésir | able  |                |
| Matières en suspension     | NF EN 872 103      | 102.3    |                   | 35  | 2              |
| (MES)                      |                    | 102.3    | 102.3 mg/L        | 35  | 2              |
| Demande biochimique en     | NF EN 1800-2       | 44       | mg O2/L           | 25  | 2              |
| oxygène (DBO5)             | NF EN 1000-2 44    | **       | ing OZ/L          | 20  | 2              |
| Demande chimique en        | ISO 15705:2002 205 | mg/L     | 125               | 3   |                |
| oxygène (DCO)              |                    | 203      | liigit            | 120   | ,              |
| Paramètre physico chimique |                    |          |                   |   |                |
| Température de mesure du   | NF T00-008         | 25.7     | °C                |   | 0.1            |
| рН                         | NF 190-000 25./    |          | ŭ                 |   | 0.1            |
| рН                         | NF T00-008         | 7.00     | Unités pH         | 0-8.5   | 0,1            |

#### Remarques/Commentaires :

pH mesuré in situ : 7

Nouméa le 09/04/2019 Corinne CHRISTINA Responsable de laboratoire



TA/AIX (887)24.94.12 - Faxc(887)24.12.29 - E-mail: labeau @ labeau.no LAB'EAU S.A.R.L. au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455 BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



# INTERPRETATION RESULTATS ANALYSES

| Ref doc   | FO- EXP-001  |
|-----------|--------------|
| Rev       | 1            |
| Date      | 04/04/2019   |
| Rédacteur | WK           |
| Nb page   | Page 4 sur 2 |

### **ANNEXE 2**: Courbes de mesures

