



CALÉDONIENNE  
DE SERVICES  
PUBLICS

**R a p p o r t d' i n c i d e n t N ° G - 0 3 - 2 0 2 0**  
**En date du 15/11/2020**

**Nature :**

Départ de feu sur la zone en exploitation (quai sur casier C, fin d'exploitation casier F1)

**Actions :**

Dimanche 15/11/2020 à 10h55 le gardien a alerté de présence de fumeroles au niveau de la zone en exploitation (localisation sur le plan joint) surface d'environ 6m<sup>2</sup>.  
L'astreinte CSP est immédiatement prévenue.  
Le gardien a contacté les pompiers.  
6 extincteurs seront immédiatement vidés sur les fumeroles permettant de les éteindre.  
11h30 arrivée de l'astreinte  
11h35 arrivée des pompiers et de la Gendarmerie  
Arrivée d'un sous-traitant terrassier  
Mise en place d'un tapis de mousse par les pompiers sur la zone.  
Extraction des déchets (à l'aide d'une pelle hydraulique) vers une zone étanche sans risque  
11h45 départ des Gendarmes.  
12h20 les pompiers quittent le site.  
Fin des opérations vers 12h45, mise en place d'une surveillance accrue le reste de la journée et la nuit suivante.

**Causes et circonstances de l'incident**

Les derniers apports de déchets datent de la veille (soit le samedi 14/11). Une fusée de détresse pourrait être à l'origine de l'incident.

**Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident**

- Surveillance de la zone par la société de gardiennage.
- La zone est recouverte de terre et ne sera pas travaillée les jours suivants.

**Impact sur l'environnement**

Réaction immédiate de la part des équipes. Impact minime.


**Suivi**

La zone est surveillée en continue par la société de gardiennage de jour comme de nuit ainsi que par le personnel en place sur le site.  
Incident clos.



CALÉDONIENNE  
DE SERVICES  
PUBLICS

Localisation de la zone concernée





CALÉDONIENNE  
DE SERVICES  
PUBLICS

